CHANGAN AUTO

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)

MDV MULTINACIONAL DE VEHICULOS

Placa	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	Nº Cédula Identidad - RIF	Nro.
A08DP2K		20221205-12	RICARDO D OJEDA S	15038827	500000003000
Modelo Vehiculo	**Año del Modelo**	**Fecha Creación**	**Kilometraje**	**Dirección**	**Nro. De Autorización**
F704X4	2022	2024-08-08	59000		RC240826RTRC73025
VIN - Serial Completo	**Fecha de Salida**	**Ciudad**	**Estado**	**Teléfonos**	**Fecha Autorización**
LSCBBZ2T1NG602344	2024-08-30	-		0424-4024392	2024-08-26
Consesionario			**Código**	**Código (s) Técnico (s)**	**Ciudad**
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		-

Descripción de la Falla

FALLA DE COMPRESION EN LOS 4 CILINDROS CON RESULTADOS DE FALLA MOTOR: CILINDRO 1 240 PSI, CILINDRO 2 280 PSI, CILINDRO 3 280 PSI, CILINDRO4 250 PSI. SE PROCEDIO AL DESARME DE MOTOR PARA VERIFICAR DAÑOS INTERNOS ENCONTRANDOSE: PISTONES CON DESGASTE EXCESIVO, CAMISAS DAÑO INTERNO, ANILLOS PARTIDOS, TAQUETES NO CARGAN , PASADORES CON DESGASTE EN ZONA QUE SOPORTA PISTON, JGO EMP CON DESGASTE DE MATERIAL SE RECOMIENDA SU REEMPLAZO

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1002011RAAA		R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	37.40	149.60
2	PJ201005-0101		R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	180.40	180.40
3	1004060ANA		R	PISTON STD CHANGAN F70	4.00	48.40	193.60
4	1004012-RAA		R	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00	06.60	26.40
5	1004019RAA		R	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00	02.20	17.60
6	1004018ANA		R	CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70	8.00	05.50	44.00
7	J1005201RAA		R	JGO CONCHA BANCADA CENTRAL/FRONTAL CHANGAN	1.00	77.00	77.00
8	1002031RAA		R	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	05.50	22.00
9	F1012100RAA		R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	07.70	07.70
10	1011100RAA		R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	70.40	70.40
11	1000000RAA		R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	165.00	165.00
12	1007100RAA		R	MARTILLO/TAQUETE CHANGAN F70	6.00	40.70	244.20
13	1300002		T	REFRIGERANTE SUPER COOL ROJO GALON	3.00	28.88	86.64
14	1300002		T	ACEITE SEMI SINTETICO 10W-30 SKY	6.00	06.50	39.00
15	1300002		T	SILICON MEGA GRAY	1.00	07.14	07.14
16	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
17	P20101016		M	CIGÜEÑAL	7.70	15.00	115.50
18	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
19	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
20	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
21	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
22	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
23	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
24	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
25	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
26	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
						SUMATORIA TOTAL	**1,930.68**

SRG 500000003000

AUTORIZACION DEL CLIENTE:

* Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas.
* Para probar este vehiculo fuera del taller si fuere necesario.

Aceptado: _____

FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO

Gerente de Servicio — Gerente Repuestos

Gte. de Administracion — 2024-08-08 Fecha de Registro en el Sistema

LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN

CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO

Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Poliza de Garantía para tal fin.

ACEPTADO Y FIRMADO: _____

FECHA DE SALIDA: _____

Total Mano de Obra	600.00
Total Repuestos	1,197.90
Total Otros Gastos	132.78
Sub-Total	1,930.68
Impuesto	308.91
Total General	2,239.59

RIF: J40061256-0 | AUTORIZADO Nº RC240826RTRC73025 | [illegible]

Escaneado con CamScanner