
DESMONTAJE DE CAMARA DANIEL MEZA (CASO EL VIGIA)

1 mensaje

GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

9 de marzo de 2023, 10:07

Para: RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, Jonatan Mayora <representante16apbgrou.p.vzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>
CC: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>

Buenos días anexo información del caso de Daniel Meza, el motor fue reparado por el concesionario del vigía hace 20.000 kms, en las imágenes están las observaciones de la rectificadora, ellos me indican que en el asiento de cámaras en unas partes se aprecian marcas oscuras y cromadas en el sellado de los 45 grados, el como solución me sugiere rectificar los asientos a su grado, eliminar irregularidades oscuras en ambos asientos tanto de cámaras como de válvula y seguir evaluando en el proceso de asentamiento, para seguir verificando que no existan daños como bastado de válvulas doblados.

Nota: en cuanto al tema del turbo espero sus indicaciones si se envía a reparar y lo cancela el cliente.


Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

15 archivos adjuntos

IMG-20230308-WA0047.jpg
49K




IMG-20230308-WA0050.jpg
80K



IMG-20230308-WA0085.jpg
52K



IMG-20230308-WA0086.jpg
49K




IMG-20230308-WA0087.jpg
50K



IMG-20230308-WA0089.jpg
50K



IMG-20230308-WA0090.jpg
54K



IMG-20230308-WA0103.jpg
75K



IMG-20230308-WA0165.jpg
77K




IMG-20230309-WA0037.jpg
35K




IMG-20230309-WA0038.jpg
26K



IMG-20230309-WA0040.jpg
31K

 **VID-20230308-WA0049.mp4**
1903K

 **VID-20230308-WA0170.mp4**
4872K

 **RFG A59D08M DANIEL MEZA.xls**
319K