

## HISTORIAL ERIXSON PESQUERA

	SERVICIO	KMS REALIZADO	FECHA DEL SERVICIO	FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE	DIAGNOSTICO
Placa: A08AW3U Modelo: KAICENE F70 4X2 Kms. Actual 59.812	5,000	4,900	15/11/21	CLIENTE MANIFIESTA TIENE BOTE DE ACEITE ASUME SEA POR UNA PIEZA DETRAS DEL ARRANQUE, DEJA EL PISO MANCHADO, ESTA GOBERNADA, LE CUESTA UN POCO PARA ENCENDER, CUANDO ESTA EN FRIO TRAQUEA EL MOTOR.	Cilindro N° 1 compresión de 240psi. Cilindro N° 2 compresión de 240psi. Cilindro N° 3 compresión de 200psi. Cilindro N° 4 compresión de 190 psi.  Se recomienda desmontar el motor para diagnosticar daños internos.
	10,000	10,512	14/01/22		
	15,000	16,699	10/03/22		
	20,000	19,900	06/04/22		
	25,000	26,000	09/06/22		
	30,000	31,327	25/07/22		
	35,000	36,812	22/08/22		
	40,000	40,782	15/09/22		
	45000	46,000	10/11/22		
	50000	53,443	16/01/23		
	55000				
	60000	59,812	13/03/23		