

Detalle / Asistencia tecnica

+ Volver (/ManageConcesionario/AsistAdvance)

Tipo de Asistencia	SOLICITUD DE VISITA DE ASIS' ▾	Estado	FINALIZADO ▾
VIN	L5SA2ASE3PD913851	Código Reporte	22
Kilometraje	4042	Concesionario Venta	KAISHI MOTORS CA
Fecha de Operación	2023-03-03	Concesionario Solicitante	CHKS007
Fecha de Venta	2022-11-25	Reportado Por	ANDREA LINAREZ
Fecha de Recepcion	2022-10-06	Nro Poliza	C07701530
Modelo	ALSVINAT	Propietario	ASOCIACION COOPERATIVA AVEN
Placa	AC262DL	RIF Propietario	J296898030
Serial Motor	N3CTS11987	Reporte de Falla	0

Reporte de cliente El cliente reporta que presenta resistencia para girar el volante en ambos sentidos y la luz de ESP encendida en tablero

Reporte de Condiciones se logró detectar que el volante no está girando con la suavidad que caracteriza una servo dirección eléctrica. solicitamos su Asistencia técnica para revisión y así comprobar que el diagnostico sea el correcto.

Posible(s) Causa(s) Motor direccional dañado.

Accion-Correccion Se autoriza el reemplazo del modulo EPS y Motor comprendido en la columna de dirección

Comentarios / Recomendaciones luz Indicadora de falla es del EPS cierto? podrían describir el procedimiento diagnóstico empleado hasta el momento?
IMPRIMIR PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO ENVIADO Y EJECUTAR PASO A PASO E INFORMAR RESULTADOS.
TOMAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA CONEXION Y CONECTORES ENTRE EL MAZO DE CABLES Y EL MODULO

Estatus de paralización No Paralizada Paralizada

📎 Cargar Documentos

LISTADO

- 📎 1677788136019.jpg
- 📎 1677788136026.jpg
- 📎 ALSVIN LUZ TABLERO.jpg
- 📎 Alsvin.pdf
- 📎 Codigo.jpg
- 📎 COLUMNA DE DIRECCIÓN ALSVIN.pdf
- 📎 Diagnostico tecnico caso alsvin.pdf
- 📎 DTC C047500 C056D39.pdf