

Nota de Entrega: 467

Fecha Emisión: 24/02/2023

Fecha Entrega: 24/02/2023

Condic. Pago: CONTADO

Cliente: **MULTINACIONAL DE VEHICULOS, C.A.**

R.L.F.: J-50025019-5

Teléfonos:

Dirección: CALLE PRINCIPAL LOCAL PARCELA 53 PARQUE INDUSTRIAL DEL ESTE, NO

Descripción: ALSVIN AC286FL

Moneda: US\$ Tasa: 24.35710

Código	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Neto
SEB0000001	REVISION	1.00	UN	243.57	243.57

Modelo:
Placa: **AB669TR** Serial N.I.V.:
Kilometraje: **5664** Color:

Origen: 0

Sub-Total Bs.: 243.57 **Sub-Total US\$:** 9.99

VII: **Exento Bs.:** 0.00 **Exento US\$:** 0.00

TÉCNICO: **NO APLICA** **I.V.A.:** 38.97 **I.V.A.:** 1.59

Otros: 0.00 **Otros:** 0.00

Neto Bs.: 282.54 **Neto US\$:** 11.59

GERENTE:  CLIENTE: _____

A los efectos previstos en el Art. 13 de la PA 02/1 Nro. 5447/2011/00/1 se expresan los montos de la factura en Bs, considerando el tipo de cambio establecido por el BCV de Bs./USD según Res. # 19/05/01 (Gaceta Oficial Nro. 41.624 07/05/2019)



RECEPCIÓN Y REPORTE DE DAÑOS UNIDADES NUEVAS

DE



CHANGAN AUTO

LUGAR DE EMISIÓN (CIUDAD)

CARACAS

CONCESIONARIO

Auto BENGLA CA

FECHA DE RECEPCIÓN

28 Oct 2022

MODELO

AÑO

COLOR

SERIAL DE CARROCERÍA

SERIAL DE MOTOR

PLACA

Modelo A1
Código de Barras

23

ROJO

8582N3C4PD9K135

N2651021A022676

AVINCHA

DATOS DE CHEQUEO GENERALES

SEÑALAMIENTO DE FLUJADA

OK KM

FACTURAS

NIVEL DE COMBUSTIBLE

1/4

1/2

3/4

PLENO

ENCENDIDOS

CANCHO DE REPUESTO

CORNETA

FUNCIONAMIENTO DE AIR

CERTIFICADO DE OBRAS

MANEJO DE USUARIO

MANEJO DE USUARIO

MANEJO DE USUARIO

MANEJO DE USUARIO

MANEJO DE USUARIO

MANEJO DE USUARIO

MANEJO DE USUARIO

MANEJO DE USUARIO

MANEJO DE USUARIO

MANEJO DE USUARIO

MANEJO DE USUARIO

IMPACTO DE SEGURIDAD

GAPO Y PALANCA

CLAVE DE FIRMARCO

VELOCIDAD PARA VELOCIDAD

VELOCIDAD PARA VELOCIDAD

VELOCIDAD PARA VELOCIDAD

VELOCIDAD PARA VELOCIDAD

VELOCIDAD PARA VELOCIDAD

VELOCIDAD PARA VELOCIDAD

VELOCIDAD PARA VELOCIDAD

VELOCIDAD PARA VELOCIDAD

VELOCIDAD PARA VELOCIDAD

MAQUINA DE PACTO

FUNCIONAMIENTO DE RADIO REPRODUCTOR

FUNCIONAMIENTO DE SENSORES Y/O CAMARA DE

LEVA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

FUNCIONAMIENTO RETROVISORES

FUNCIONAMIENTO RETROVISORES

FUNCIONAMIENTO RETROVISORES

FUNCIONAMIENTO RETROVISORES

FUNCIONAMIENTO RETROVISORES

FUNCIONAMIENTO RETROVISORES

FUNCIONAMIENTO RETROVISORES

FUNCIONAMIENTO RETROVISORES

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

EXCESSIVA BRUJA (MOTOR DE

OBSERVACIONES GENERALES

SE APRECIA DAÑO EN BARRERA DE PROTECCIÓN
SE APRECIA DAÑO EN CILINDRO DEL MOTOR / SE APRECIA
SE APRECIA DAÑO EN CILINDRO DEL MOTOR / SE APRECIA
SE APRECIA DAÑO EN CILINDRO DEL MOTOR / SE APRECIA
SE APRECIA DAÑO EN CILINDRO DEL MOTOR / SE APRECIA

FECHA DE EMISIÓN

Para José Rodríguez 00.602.602

[Signature]

28 Oct 22

DATOS DEL VEHÍCULO			
Modelo:	Alsvin	Año:	2022
Kilometraje:	22	Placas:	AC286FL
Serial de Carrocería:	LS5A2ASE4PD914135	Nro. Pedido Rep.:	
Número de O/R.:	INTERNO	Fecha de Pedido de Repuestos:	
Fecha de Apertura de O/R.:	N/D	Nombre del Cliente:	VEHICULO SHOWROOM

- **Condición Reportada por el Cliente:** Radio con una columna de pixeles no iluminados en la pantalla y salida de sonido defectuosa
- **Análisis de Causa Raíz a través Pruebas realizadas:** Se realizó visualización de la condición, donde se probó la pantalla y no ilumina esa columna de pixeles y el radio no tiene potencia en las salidas de Audio
- **Herramientas utilizadas:** Varias
- **Conclusión o diagnóstico:** Radio defectuoso, posiblemente a nivel de salidas de audio, así como también con la pantalla.
- **Recomendaciones:** Sustitución de ambos módulos, el del radio y la pantalla haciendo el procedimiento regular ante el dpto. de repuestos



RECEPCION DE VENTAS

MARIAJOSE RODRIGUEZ mariajose@elchango.com
 Para: ELVIO CATAN@3 mariajose@elchango.com

31 de octubre de 2022, 16:41

Estas tarjetas fig. adjunta recepción de unidades de ventas ingresadas al concesionario el día 28-10-2022

Como detalle que el unidad Avian New AT AC2067, presenta grave anormalidad afectando al freno de control de velocidad y las líneas de freno, base de parafusos de control, presente lámina de control de freno. Esto así, mismo también se observó las líneas en la control de la unidad y una marcha en la computadora.

Quedo atento

6 adjuntos



1667246874304.jpg
2355K



1667246874346.jpg
2945K

RECEPCION 28-10-2022.pdf

1098K

VID-20221031-WA0019.mp4

847K

VID-20221031-WA0017.mp4

8172K

VID_20221031_121026.mp4

8327K