



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB249WR		2023805-08	WALTER JOSE MATOS FIGUEROA	V-25317642	500000001791
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2023-06-01	1007	PARQUE VALENCIA	LC230602MRRC71835
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE5PD910299	2023-06-02	-		54-93513489540	2023-06-02
Concesionario	Código		Código (s) Técnico (s)	Ciudad	
KAISHI MOTORS CA	CHKS007			-	
Descripción de la Falla					
Falla en Modulo BCM corriente positiva en relé de las puertas, se recomienda la sustitución del modulo BCM					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CS1504106		M	ENSAMBLAJE DEL CONTROLADOR DE LA CARROCERÍA (ARRANQUE CON UN BOTÓN DEL AUTOMÓVIL/B5)	0.60	12.00	07.20
2	3600040-BE102		R	MODULO BCM CS15	1.00	157.30	157.30
SUMATORIA TOTAL							164.50

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado:	500000001791	LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: FECHA DE SALIDA:	Total Mano de Obra Total Repuestos Total Otros Gastos Sub-Total Impuesto Total General	07.20 157.30 00.00 164.50 26.32 190.82
FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Gerente de Servicio Gte. de Administración	Gerente Repuestos 2023-06-01 Fecha de Registro en el Sistema			

KAISHI MOTORS, C.A.
J-50069409-1
Servicios Alincares