



Tracto Agro

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

FECHA
01, 04, 23

HORA DE SALIDA 10:10 AM
HORA DE ENTRADA

CONDUCTOR Eduardo Jineo

DATOS DEL VEHICULO:

PLACA AC121CR
MODELO Alvin

DESTINO Ruta Carretera
Herramienta Changan dentro Veh. Monitores

FIRMA AUTORIZADA



KM DE SALIDA
9755

FIRMA DEL CONDUCTOR



KM DE ENTRADA

Por la presente autorizo los trabajos de reparación mencionados junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que empleados autorizados por el, conduzcan al vehículo aquí descrito sea por calles, carreteras, u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo.

Recibido por

Aprobado por el cliente

FACTO AUTO MARACAY, C.A
SERVICIO

ORDEN DE REPARACION
305

Página 1 de 1
Fecha: 14/08/2023
Hora : 09:47 am
YARITZA NOGUERA

Procedencia: Cliente

Emisión: 14/08/2023 09:48:38 Prometido: 14/08/2023 17:48:35

Cliente: JOSE ROJAS CI/RIF: V-5610576

Tifs.: DOM (0243) 2712009

Dirección: CALLE 13 DE SEPTIEMBRE.CASA N 7.SECTOR EL VALLE,SANTA RITA,ARAGUA,VENEZUELA.

Modelo : ALSVIN - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE2PD914053 Año: 2023 Placa: AC121CR

Kilómetros: 9729 Color: AZUL

Asesor: YARITZA NOGUERA

Tifs. Dpto.:


Trabajo: 1

Percepción del Cliente

Diagnóstico

LUZ DE SERVICIO ENCENDIDA
LIZ DE DERRAPE
LUZ DE CAJA
VEHICULO PIERDE FUERZA

Por la presente autorizo los trabajos de reparación mencionados junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no se hace responsable por demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que empleados autorizados por el, conduzcan al vehículo aquí descrito sea por calles, carreteras, u otro lugar con el fin de probar y/o inspeccionarlo.



Recibido por



Aprobado por el cliente