

REPUESTOS SOLICITADOS		
CANTIDAD		DESCRIPCION
1	Cigüeña	Kit anillos de pistón
3	Tapa bancadas	Kit de empacaduras
1	Bomba de aceite	1 Turbo Calorador
1	Bomba Vaco	1 Espallado para Turbo
1	Conjunto cilindro Traseño	4 Pasadores
1	Cajonete de bancada	1 Silicon
1	Chinatos de biela	1 PCV
4	Camisas	6 Litros de aceite de motor
4	Cabazas de pistón	1 Filtro de aceite
4	Anillos de bronce	1 Filtro primario
		1 Filtro trampa de agua

INSPECCIÓN VISUAL DE 20 PUNTOS			
INSPECCION	BUENO	MALO	COMENTARIOS
1.- INSPECCIONE CAUCHOS DELANTEROS, TRASEROS Y REPUESTOS. DESGASTE, PRESIÓN Y CONDICIÓN			
2.- INSPECCIONE SINTOMAS DE ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN (DESGASTE DESIGUAL DE CAUCHOS, DESALINEACIÓN DE VOLANTE DE DIRECCIÓN, PARTES DESGASTADAS O DAÑANDAS)			
3.- INSPECCIONE (VISUALMENTE) PASTILLAS, BANDAS, DISCOS, Y TAMBORES DE FRENO			
4.- INSPECCIONE SISTEMA DE FRENOS POR FUGA O DAÑOS			
5.- INSPECCIONE TREN MOTRIZ POR FUGAS DE ACEITE Y REFRIGERANTE			
6.- INSPECCIONE AJUSTE DEL EMBRAGUE (TRANSMISION MANUAL)- FUGAS LIQUIDO			
7.- INSPECCIONE TREN MOTRIZ, JUNTAS UNIVERSALES Y JUNTAS HOMOCINÉTICAS			
8.- INSPECCIONE GUARDAPOLVOS DE LAS JUNTAS HOMOCINÉTICAS			
9.- INSPECCIONE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS			
10.- INSPECCIONE SISTEMA DE ESCAPE			
11.- INSPECCIONE NIVELES DE TODOS LOS LIQUIDOS Y CONEXIONES			
12.- INSPECCIONE TENSIÓN Y CONDICIÓN DE CORREA DE ACCESORIOS			
13.- INSPECCIONE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y FUGA DE REFRIGERANTE			
14.- INSPECCIONE ESTADO DE LA BATERIA			
15.- INSPECCIONE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO POR ENFRIAMIENTO Y CALEFACCIÓN			
16.- INSPECCIONE DESEMPAÑADOR			
17.- INSPECCIONE VIDRIOS DELANTERO, TRASERO Y DE LAS PUERTAS			
18.- INSPECCIONE LIMPIA Y LAVAPARABIRSA			
19.- INSPECCIONE OPERACIÓN DE TODAS LAS LUCES, PITO, Y ALARMAS			
20.- INSPECCIONE AJUSTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO			

Atención: Las inspecciones de este formato se realizan exclusivamente sobre partes visibles; para su realización no se hace ningún desmontaje. El taller no es responsable por fallas no detectables visualmente.

INFORMACION SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS	
1	Vehículo con motor trancado se realiza el desmontaje para examen y diagnóstico.
2	Turbo, cargado con juego axial y radial con presencia de anillo en los doctos de la admisión.
3	Las tapetas distribuidas con residuos metálicos de las coronas.
4	En el cárter de motor se observan partes de las coronas fundidas.
5	El cojinete de la punta del cigüeñal se encontraba gelado causando daños considerables al cigüeñal y un ruido en mal estado.
6	Coronas de bancadas con desgaste prematuro por falta de lubricación.
7	2 Pasadores en mal estado y obstruidos con partículas metálicas.
8	
9	
10	

- Bomba de aceite y vacío con marcas de desgaste prematuro.
- Piñón de las bombas totalmente quemado.
- 2 brazos de biela quemados totalmente y los otros 2 con desgaste en las balsinas del botón.
- Conjunto de cojinete trasero desgaste por falta de lubricación.
- Al girar la concha de la punta del cigüeñal se quedó sin lubricación causando daños de gravedad en gran parte de las piezas del motor.
- los pasadores de pistón 3 tienen marca de desgaste.

TÉCNICO