

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 666

Página 4 de 4

Fecha: 21/09/2022

Hora : 01:12 pm

SULEYKA DEL CARMEI

Procedencia : Garantía Planta Emisión : 20/06/2022 13:54:49 Prometido : 13/09/2022 00:00:00

Cliente : AVENRUT C.A Ced/Rif : J-07007122-2

Tifs.: MOV (0412) 1676096

Modelo : F704X2 - KAICENE F704X2

Carrocería: LSCBBZ2T6MG696879 Motor: 15-36010359 Placa: A67AZ3N

Kmts.: 52375 Fecha Venta: 09/11/2021 Color: BLANCO Año: 2021 Chasis: LSCBBZ2T6MG696879


Asesor : SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
Garantía Planta			
Mano de Obra			
MO	P20101168	VALVULA EGR CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE - REEMPLAZO	1,00
MO	P20101001	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7,69
MO	P20101038	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0,69
MO	P20101016	CIGÜEÑAL	7,69
MO	P20101035	JUNTA DE CULATA	7,00
T.O.T.			
TOT	TAPA014	SERVICIO TAPA COMPRESION	1,00

Percepción del Cliente

UNIDAD NO ENCIENDE, LLEGO EN GRUA.



R - RAYADO



Estado del vehículo:



Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00



BATERIA


Asesor de Servicio o Garantía



Aprobado por el cliente


REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 1 REVISION 1.000 KM.	REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 2 REVISION 5.000 KM.
CON CARGO AL CLIENTE	CON CARGO AL CLIENTE
KILOMETRAJE: <u>1.520</u>	KILOMETRAJE: <u>5.026</u>
<u>41</u> Orden de reparación	<u>60</u> Orden de reparación
CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099	CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099
<u>05/10/2021</u> Fecha	<u>21/10/2021</u> Fecha
 Firma y sello Concesionario	 Firma y sello Concesionario

REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 3. REVISION 10.000 KM.	REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 4 REVISION 15.000 KM.
CON CARGO AL CLIENTE	CON CARGO AL CLIENTE
KILOMETRAJE: <u>10.731</u>	KILOMETRAJE: <u>15.404</u>
<u>110</u> Orden de reparación	<u>147</u> Orden de reparación
CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099	CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099
<u>15/11/2021</u> Fecha	<u>01/12/2021</u> Fecha
 Firma y sello Concesionario	 Firma y sello Concesionario

<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 5 REVISION 20.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 20.938</p> <p><u>191</u> Orden de reparación</p> <p><u>20/12/2021</u> Fecha</p> <p> CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099</p> <p><u>[Signature]</u> Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 6 REVISION 25.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 25.727</p> <p><u>235</u> Orden de reparación</p> <p><u>17/01/2022</u> Fecha</p> <p> CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099</p> <p><u>[Signature]</u> Firma y sello Concesionario</p>
--	--

<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 7 REVISION 30.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE:</p> <p>Orden de reparación</p> <p>Fecha</p> <p>Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 8 REVISION 35.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 35.529</p> <p><u>381</u> Orden de reparación</p> <p><u>30/03/2022</u> Fecha</p> <p> CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099</p> <p><u>[Signature]</u> Firma y sello Concesionario</p>
--	--

<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 9 REVISION 40.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 42.719</p> <p><u>493</u> Orden de reparación</p> <p><u>06/05/2022</u> Fecha</p> <p> CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099</p> <p><u>[Signature]</u> Firma y sello Concesionario</p>	<p>REVISIÓN PERIÓDICA DE MANTENIMIENTO CUPÓN 10 REVISION 45.000 KM.</p> <p>CON CARGO AL CLIENTE</p> <p>KILOMETRAJE: 49.046</p> <p><u>584</u> Orden de reparación</p> <p><u>27/05/2022</u> Fecha</p> <p> CHONGQING CARS. C.A. RIF J-501334099</p> <p><u>[Signature]</u> Firma y sello Concesionario</p>
--	---



**Tubo de la válvula EGR
obstruido**




**Válvula EGR atascada en
posición abierta**



**Contaminante encontrado en
el tubo de admisión**





Sensor MAP contaminado



**Cooler de la válvula EGR
contaminado**

