

Unidad Hunter Plus
VIN: LSCBBZ2AXPG687542
Km: 4371 km
Placa: A50DE3S

Cliente manifiesta, que la unidad presenta un sonido a nivel de tren delantero. La unidad se realiza ajuste del tren delantero y luego se procede a realiza una prueba de carretera y la condición reportada no se percibe.

Se recomienda llamar al cliente y realizar prueba de carretera para verificar si la condición no se presenta nuevamente.

Lista de unidades paralizadas por garantía

Cliente	Modelo de Vehículo	VIN	Km	Falla presentada	Estatus
María Soto	New Alsvin	LS5A2ASE3PD91503 4	3004	Vehículo presenta falla a nivel de transmisión, cuando se acopla la velocidad genera golpe, presenta sonido cuando se encuentra en carretera.	Unidad no se encuentra en el concesionario.
Multireserve	New Alsvin	LS5A2ASE3ND91937 2	35182	Falla en el tensor de tiempo	En proceso de armado
Maros	KAICENE F70	LSCBBZ2T8MG61235 2	40218	Motor reparado	Por entrega
Maros	KAICENE F70	LSCBBZ2T2MG61241 3	42850	Baja compresión	En proceso de Armado de motor
Nelvia Rosa	CS15	LS5A3DSE8PD91073 4	13279	Falla con botones de aire acondicionado	Por factura de repuesto.
Servicompre sores	F70 4X4	LSCBBZ2T0MG69654 0	69956	Baja compresión	En proceso de Armado de motor
SILVIO GARCIA RONDON	F70 4X4	LSCBBZ2TXMG69745 3	52540	Unidad no enciende problema de motor	Entregada
Multinacional de Vehículos	CS75	LS4ASE2A7PD91236 9	38111	Motor con baja compresión	A la espera de repuesto
Kleily Vargas	New Alsvin	LS5A2ASE6PD92085 7	4333	Problema Eléctrico	A espera de técnico

Unidad CS15

Vin: LS5A2ASE6PD920857

Km: 4377 km


Placa: AB647XL

Unidad devuelta por problema eléctrico, se realiza la sugerencia de realizar revisión de ramal de transmisión, se inspecciona el aceite de la transmisión, y conectores de transmisión en conjunto al técnico Hernán Suarez. Luego de realizar estas pruebas de conexión y limpieza con limpia contacto, queda presente un condigo de falla activo que es el siguiente:

P087700 Sensor de presión de embrague 2: Señal demasiado baja.

Dicha recomendación se conversó con el señor Miguel Valero el día lunes 06-11-2023, que se debe evaluar con el manual de operaciones exactamente en la página 1270 – 1272 se encuentra el procedimiento para realizar el diagnostico. Adicionalmente se adjunta en minuta dicho procedimiento para evaluar el código de falla.

Actualmente esta unidad no se ha trabajado, queda por parte del concesionario realizar evaluación del procedimiento anteriormente nombrado.



Código de falla activo

Barquisimeto; 08 de Noviembre 2023

Convocatoria:

Departamento: Inversiones Multinacional.

Por: Multinacional de Vehículos, C.A.

Asunto: Inspección de casos en el taller.

Asistentes:

Nombre	Cargo	Empresa	Firma
Gabriela Campos	Gerente de Servicio	Inversiones Multinacional.	
María Soto	Gerente General	Inversiones Multinacional.	
Miguel Valero	Jefe de Taller	Inversiones Multinacional.	
Josmir Aguilar	Representante de servicio	Multinacional de Vehículos.	

Acuerdos - Compromisos

1. Inspección de unidades.
2. Revisión de procedimiento de Alsvin

AREA	DESCRIPCION	ACCION	FECHA	RESPONSABLE
Servicio	Inspección de unidades	Inspección	08-11-2023	Josmir Aguilar
Servicio	Revisión de vehículo Alsvin	Inspección	08-11-2023	Josmir Aguilar