




CHONGQING CARS, C.A
 DEPARTAMENTO DE SERVICIO
 RIF: J-50133409-9

NRO. ORDEN= 3272

FECHA= 21/12/2023

HOJA DE DIAGNOSTICO			
KM 58410	MODELO F10 4x4	PLACA A93 DPM	
NOMBRE DEL CLIENTE Geobanny Perillo		NOMBRE TECNICO	
DIAGNOSTICO	REPUESTO	CANT.	
Kit de empuje de motor			
Conjunto Tronero de motor			
Arca de pistones			
Comiso de cilindros			
Turbo compresor Sumigoro	Turbo		3H
aceite de motor	aceite		
filtro de aceite	filtro		
limpiador del sistema de admision	Gasolina		10H
filtro de aire	filtro		1H
refrigerante	Refrigerante		
Reemplazo aceite de caja de cambios	Volvolina	}	11H
Reemplazo aceite de diferencial Tronero	Volvolina		
Reemplazo aceite de diferencial delantero	Volvolina		
Reemplazo aceite de Transfer	Derranti		
Observación e agua de incendio para diagnostico inyectora			
			
RECIBIDO POR:	CARGO	FIRMA	FECHA Y HORA
	Asesora de Servicio ●		



CHANGAN AUTO

CHONGQING CARS, C.A.
DEPARTAMENTO DE SERVICIO
RIF: J-50133409-9

HOJA DE DIAGNOSTICO

KM:	MODELO: F70 4x4	PLACA: A87DPQM
NOMBRE DEL CLIENTE: GONNAY 207100	NOMBRE TECNICO: Ederic Pineda	
DIAGNOSTICO		

Diagnostico al arranque el motor
 se escucharon con ruidos en la camara
 luego se voltea la camara tambien
 se escuchan los cilindros ya que
 para tener muchos ruidos al arr
 debe combustible regular el agua
 que el cilindro tiene de agua si
 recomienda regular cilindros
 agua y conjunto de agua

REPUESTO