

Diagnostico Unidad

Cliente: José Mario Viloria

VIN: LSCBBZ2T0MG612653

Una vez desmontado el motor se Observa lo siguiente:


- * Anillos enfrentados Cilindro N°:1 y 3
- * Desgaste prematuro de camisas
- * Bomba de Aceite y Vacío Con marca de desgaste
- * Cámara de motor presenta deformidad en asiento del inyector N° 1, se lleva a taller rectificadora de cámaras para intentar realizar reparacion pero no es posible, por tal Motivo amerita reemplazo de cámara de Motor

Listado de piezas a Reemplazar:

- Jgo Conchas de Bancada
- Jgo Conchas de Biela
- 1 Bomba de Aceite
- 1 Bomba de Vacío
- 4 Camisas
- 4 Pistones
- Jgo de Sello de cobre
- Jgo de Anillos de Motor
- Jgo de Empaques
- Conjunto Trasero de Cigüeñal
- Cámara de Motor



1003050FNA  22231




1003050FNA 22231



长鑫 20
TOP 04



长通 20
TOP 04





1005154RAA

VAV





1002011RAAA
200629
五亭桥 80





2005090011











904018 ANA

26 33




























10008151DVA

