



CHONGQING CARS, C.A
DEPARTAMENTO DE SERVICIO
RIF: J-50133409-9

NRO. ORDEN= 3929

FECHA= 22/1/2024

HOJA DE DIAGNOSTICO

42327	MODELO	Kia Niro LTD	PLACA	A59 DEFS
	NOMBRE DEL CLIENTE	DVSA	NOMBRE TECNICO	Jim Herrera
DIAGNOSTICO		REPUERTO		CANT.
reparacion de Motor		Caminos de Motor		4
		Junto Anillos		1
		Junto Empuje		1
		Ensamble Central		3
		Conjunto Levas		1
		Cacha buelas		1
		Cacha biacada		1
		Bomba de Aceite		1
		Brazo Vaso de Torno		1
		Embrague bomba Aceite		1
		Silicosis		1
		Refrescante		1
		Inyectores		4
		Kit de inyectores		1

RECIBIDO POR:	CARGO	FINSA	FECHA Y HORA
	Asesora de Servicio *		

