

LUEGO DE DESMONTAR EL MOTOR Y EVALUACION DE LOS DAÑOS SE OBSERVA:

*DESGASTE EN CAMISAS / RAYA EN CAMISA NRO 3 POR PARTIDURA DE ANILLO NRO 1

*SE OBSERVA COLORACION AMARILLA EN LOS PISTONES ESTO POSIBLEMENTE SE DEBA A RECALENTAMIENTO

POR TAL MOTIVO SE SOLICITA AUTORIZACION PARA CAMBIAR LAS SIGUIENTES PIEZAS:

*JUEGO DE EMPAQUE F70

*CONCHA DE BIELA STD CHANGAN F70

*CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70

*SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR (0.20)

*BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70

*BOMBA VACIO FRENO CHANGAN F70

*JGO CONCHA BANCADA/FRONTAL F70

*JUEGO DE ANILLOS (50-14-15) F70

*PISTON STD CHANGAN F70

*CONJUNTO TRAS COJINETE CIGUEÑAL F70