

## RE: SOLICITUD DE REPUESTOS AVENRUT C.A MOTOR

Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

Lun 4 Mar 2024 4:04 PM

Para: Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>  
CC: Maria Soto <gtegeneral@changanautobqto.com>; Miguel Valero <jefetaller@changanautobqto.com>; Monica Gutierrez <servicios1@changanautobqto.com>; Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>; Mariela Millan <gtterepuestos@changanautobqto.com>

Buenas tardes, Gabriela en el caso de avenrut se aprueba los siguientes repuestos:

4 Camisa

1 Juego Orines de camisa

1 Juego de anillos

4 Sellos de cobre

1 Juego de conchas de biela

1 Juego de conchas de bancada

1 Juego de empacadura

1 Conjunto trasero de cigüeñal

1 Bomba de aceite

4 Bielas

4 Pasadores de Pistón

4 Rociadores

1 Bomba de vacío

**TOT, consumibles y mano de obra es un costo que debe asumir el cliente.**

Saludos.

**Josmir M. Aguilar R.**  
*Técnico Mecánico Master*

**CHANGAN AUTO**  
**FOTON**

+58 (412) 209.55.62  
represservicio1@apbgroup.net  
www.changanvzla.com  
www.fotonvzla.com

**APB**  
G R O U P

**De:** Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>

**Enviado:** lunes, 4 de marzo de 2024 14:19

**Para:** Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>

**Cc:** Maria Soto <gtegeneral@changanautobqto.com>; Miguel Valero <jefetaller@changanautobqto.com>; Monica Gutierrez <servicios1@changanautobqto.com>; Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>; Mariela Millan <gtterepuestos@changanautobqto.com>

**Asunto:** RE: SOLICITUD DE REPUESTOS AVENRUT C.A MOTOR

Buenas tardes:

Las bielas: no asientan bien las tapas, en las fotos anexas se aprecia que las mismas no sellan bien.  
Pasadores: al reemplazar bielas, se sugiere reemplazar los pasadores, por desgaste.  
Rociadores: en las imágenes se aprecian que están deformados.  
Sellos: al momento de medir las camisas nuevas, se mide la tolerancia y se solicitara según las medidas que indica el manual.

Saludos.,

---

**De:** Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

**Enviado:** lunes, 4 de marzo de 2024 14:05

**Para:** Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>

**Cc:** Maria Soto <gtegeneral@changanautobqto.com>; Miguel Valero <jefetaller@changanautobqto.com>; Monica Gutierrez <servicios1@changanautobqto.com>; Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>; Mariela Millan <gterepuestos@changanautobqto.com>

**Asunto:** RE: SOLICITUD DE REPUESTOS AVENRUT C.A MOTOR

Buenas tardes Gabriela, con los repuestos solicitado quisiera saber cual es el daño de las bielas, pasadores de biela, rociadores, y los sellos de cobres de esa unidad.

**Josmir M. Aguilar R.**  
*Técnico Mecánico Master*

CHANGAN AUTO  
FOTON

+58 (412) 209.55.62  
represservicio1@apbgroup.net  
www.changanvzla.com  
www.fotonvzla.com

APB GROUP

---

**De:** Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>

**Enviado:** lunes, 4 de marzo de 2024 10:10

**Para:** Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>

**Cc:** Maria Soto <gtegeneral@changanautobqto.com>; Miguel Valero <jefetaller@changanautobqto.com>; Monica Gutierrez <servicios1@changanautobqto.com>; Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>; Mariela Millan <gterepuestos@changanautobqto.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE REPUESTOS AVENRUT C.A MOTOR

Buenos anexo listado de piezas requeridas para la reparación de motor cliente **AVENRUT C.A** para su revisión y aprobación:

POR APROBACION DE MDV

4 Camisa

1 Juego Orines de camisa  
1 Juego de anillos  
4 Sellos de cobre  
1 Juego de conchas de biela  
1 Juego de conchas de bancada  
1 Juego de empacadura  
1 Conjunto trasero de cigüeñal  
1 Bomba de aceite  
6 Litros de aceite  
1 filtro de aceite  
8 Litros de refrigerante  
1 Silicón  
4 Bielas  
4 Pasadores  
4 Rociadores  
1 Bomba de vacío  
T.O.T Mantenimiento de la cámara  
T.O.T Colocar bocina al bloque

**NO CUBIERTO POR GARANTÍA**

4 Inyectores  
1 Kit de tiempo  
1 Filtro secundario  
1 Filtro primario  
1 Filtro de aire de motor  
1 Válvula EGR  
1 Válvula PCV  
4 Bujías de precalentamiento  
Mantenimiento del tanque  
Reparar rosca del cárter de motor

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos  
Gerente de Servicio

---

**De:** Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>

**Enviado:** miércoles, 28 de febrero de 2024 11:23

**Para:** Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>  
**Cc:** Maria Soto <gtegeneral@changanautobqto.com>; Miguel Valero <jefetaller@changanautobqto.com>; Monica Gutierrez <servicios1@changanautobqto.com>; Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>  
**Asunto:** RE: HISTORIAL DE MANTENIMIENTO Y MEDIDAS DE COMPRESIONES AVENRUT C.A

Buen dia la presente es para informarle que el motor del cliente AVENRUT ya fue desarmado, quedo atenta a su visita para evaluar daños en el mismo.

Saludos.,

---

**De:** Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>

**Enviado:** miércoles, 21 de febrero de 2024 14:33

**Para:** Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>  
**Cc:** Maria Soto <gtegeneral@changanautobqto.com>; Miguel Valero <jefetaller@changanautobqto.com>; Monica Gutierrez <servicios1@changanautobqto.com>; Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>  
**Asunto:** HISTORIAL DE MANTENIMIENTO Y MEDIDAS DE COMPRESIONES AVENRUT C.A

---

Buenas tardes anexo historial de mantenimiento y medidas de compresión de unidad F70 a nombre de AVENRUT C.A el cual presenta medidas de compresión fuera de rango, el motor fue reparado por el concesionario CHONGQING CARS C.A, fecha de ingreso a INVERSIONES MULTINACIONAL 20/02/2024.

Sin mas por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos  
Gerente de Servicio