





Barquisimeto, 18 de Noviembre de 2022.

## INFORME TÉCNICO

El día 14 de Noviembre de 2022 se recibió 1 Turbo a nombre de **INVERSIONES**OCCIDENTE 2020 C.A (HS 24009). Con las siguientes características:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 211070190

Luego de una revisión exhaustiva en el turbo, en las partes internas se determinó que: Base de la bocina partida, eso produjo desbalanceo de eje y se partió rueda compresora y desgaste en plato de juego axial.

En conclusión, se recomienda la sustitución completa de cartucho.

COORDINADOR DE TALLER

Tel: 0251-2374911/0426-5544720
E-mail: <u>servicios@dieseline.com.ve</u> Instagram: @dieselinevzla






Diesel Service

**Evidencias fotográficas:** 

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 211070190









E-mail: <a href="mailto:servicios@dieseline.com.ve">servicios@dieseline.com.ve</a> Instagram: @dieselinevzla