

CHONGQING CARS, C.A.

Presupuesto Nro. 4449

Departamento : SERVICIO Emisión : 17/05/2024

Cliente : OSCAR ENRIQUE ROMERO ANDRADE CI/Rif : V-7686488

Dir. : AV CALLE 72 CON AV 3F EDIFICIO TOTACOM PISO PB1 LOCAL PB1 SECTOR LA LAGO .ZULIA.VENEZUELA. Telf. : 0414 - 6246450

Modelo : HUNTER 4X4 DOBLE CABINA Año : 2023 Placa : A20BA4N Fecha Venta : 17/10/2023

No. Fabricación : Carrocería : LSCBBZ2T8PG727649 Motor : LSCBBZ2T8PG727649 Kms. : 15487

Procedencia : Cliente Modo Pago : CONT

Vendedor : SULEYKA DEL CARMEN

Página 1 de 1

Fecha: 17/05/2024

Hora : 08:16 am

SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ

Aprobado  Anulado

Tipo	Modo	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
<b>Repuestos</b>						
REP	GPL	2904100BU01	AMORTIGUADOR DEL IZQ CHANGAN F70	1,00	5.197,80	5.197,80
SubTotal Repuestos :						5.197,80
<b>Mano de Obra</b>						
MO	GPL	P20101013	AMORTIGUADOR	0,20	440,00	88,00
SubTotal Mano de Obra :						88,00
Total Cotización sin impuestos :						5.285,80
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16,00 % BS :						845,73
Total Cotización con impuestos BS.:						6.131,53

  
Asesor de Servicio o Garantía

Y \_\_\_\_\_  
Aprobado por el cliente

  
PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

★ LSCBBZ2T8PG727649 ★

CHONGQING CARS, C.A.  
SERVICIO

J-50133409-9  
ORDEN DE REPARACION

Página 1 de 1  
Fecha: 16/05/2024  
Hora : 04:24 pm  
SULEYKA DEL CARMEI

Orden de Servicio Nro. S1 - 4387

Procedencia : Emisión : 16/05/2024 16:17:28 Prometido : 16/05/2024 23:59:59

Cliente : OSCAR ENRIQUE ROMERO ANDRADE Ced/Rif : V-7686488

Tifs.: MOV (0414) 6246450

Modelo : HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA

Carrocería: LSCBBZ2T8PG727649 Motor: 15-37051502 Placa: A20BA4N

Kmts.: 15487 Fecha Venta: 17/10/2023 Color: GRIS Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T8PG727649


Asesor : SULEYKA DEL CARMEN MORALES PAZ

Tifs.:

Tipo Código Descripción Cantidad GARANTIA PLANTA

Percepción del Cliente -

REV, UNIDAD PRESENTA DESNIVEL  
CLIENTE INFORMA QUE AL PARARSE EN LA PARTE DE ATRAS DE LA UNIDAD SE APRECIA UN LADO CAIDO



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00

BATERIA

*[Signature]*  
Asesor de Servicio o Garantía

*[Signature]*  
Aprobado por el cliente



CHANGAN AUTO

CHONGQING CARS, C.A  
DEPARTAMENTO DE SERVICIO  
RIF: J-50133409-9

NRO. ORDEN= 4708

FECHA=

HOJA DE DIAGNOSTICO

KM.	MODELO	PLACA		
	Modelo	A20BA7N		
NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Redes y Sistemas</i>		NOMBRE DEL TECNICO: <i>Edo. Lopez</i>		
DIAGNOSTICO	REPUESTO	CANT.	DISPONIBILIDAD	PRECIO
* Cambio aceite y filtro motor	* Aceite de motor	6	/	511
	* Filtro aceite	1	/	
* Cambio filtro combustible	* Bomba agua	1	/	211
	* Filtro benzina	1	/	
* Reemplazo de filtro aire y roles	* Filtro aire	1	/	14
	* Filtro roles	1	/	211
* Reemplazo conector de tuberia de bombin.	* Conector	1	/	
* Reemplazo modulo 4x4				600000

Nota: la unidad presenta un desnivel con relacion derecha e izquierda siendo el lado izq. mas bajo (1") que el lado derecho.

America desarme del fren delantero del lado izq. para revisar espirales, bujes etc. y dar diagnostico.

Nota: luego de desarmar se ordena Prospects de Reparacion ya que hay que evaluar todos

Nota: Se desarmo el amortiguador izquierdo evidenciando que no presenta bote de aceite. FRENTE BIEN EN OPERACION - MOTOR DIAGNOSTICADO ESPIRAL LOBETO Y JOLO REEMPLAZA CON EL AMORTIGUADOR DE MATO.

*[Signature]* 3:20 PM 11/4/24

APROBADO POR:	CARGO	FIRMA	FECHA Y HORA
	Jefe de Taller •	<i>[Signature]</i>	14/05/24 11/4am
	Control de Calidad •		
	Coordinador de Servicios •		
REALIZADO POR:	CARGO	FIRMA	FECHA Y HORA
	Tecnico Mecanico •		

*[Signature]*  
Escaneado con CamScanner