

SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	Nº Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
AB261TR		20242004-20	EFDAL ANTONIO MIKATI SILVA	V-1190765	50000002828
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
CS15	2023	2024-06-10	1274	AV ARISMENDI	DC240612RMRC92875
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LS5A3DSE2PD911829	2024-06-12			04148063868	2024-06-12
Consesionario			Codigo	Código (s) Técnico (s)	Ciodad
ELITE AUTOS, CA	•		CHEM009		
ない。 はいは、 はないない。 はないない。 はないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないないない。 ないないないない。 ないないないないない。 ないないないないないない。 ないないないないないないないない。 ないないないないないないないないないないないないないないないないないないな	の大きなのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、		10.100m以外,10.10	科技工程的指数的有限工程的	是一种,他们们是一个人们的一个人,他们们们的一个人们们的一个人们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们

SE APLICO EL FORMATO DE VERIFICACION DE BUJIAS ENCONTRANDOSE QUE LA BUJIA 1-2-4 ESTAN POR DEBAJO DE LA RESISTENCIA MÍNIMA REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LA BUJIA 3 ESTA EXACTAMENTE SOBRE EL LIMITE ES DECIR 4.3?. DE IGUAL MANERA SE MIDIÓ LA RESISTENCIA DE BOBINA E INYECTORES ESTANDO TODO OK, SE LIMPIO TANQUE DE COMBUSTIBLE SE VERIFICO FILTRO INTERNO ENCONTRÂNDOSE EN PERFECTO ESTADO DETERMINÂNDOSE ASI QUE LA PERDIDA DE POTENCIA ESTA RELACIONADA CON LA BAJA RESISTENCIA DE LAS BUJIAS
TRANDOSE QUE LA BUJIA 1-2-4 ESTAN AL MANERA SE MIDIÓ LA RESISTENCI ESTADO DETERMINÁNDOSE ASI QUE
N POR DEBAJO DE LA RESISTENCIA A DE BOBINA E INYECTORES ESTAN LA PERDIDA DE POTENCIA ESTA RE
MÍNIMA REQUERIDA PARA EL FUNDO TODO OK, SE LIMPIO TANQUE LACIONADA CON LA BAJA RESIST
NCIONAMIENTO Y LA BUJIA 3 E DE COMBUSTIBLE SE TENCIA DE LAS BUJIAS

_					
Check	SRG AUTORIZAC Para efectu Para proba Aceptado: Fil		2	1	ITEM
He Administracion	WAS AUTHORISED		CS1501090	B3707010-H01	REFERENCIA
Fecha de Re	SOOO CLIENTE: Undiones amiba mencionadas. Sulf fuera del taller si fuere necesario. FORIZADAS DEL CONCESIONARIO: Vicio Greente Repuesto 2024-06-10			FA	_
Fecha de Registro en el Sistema	500000002828 cionadas. i fuere necesario. por Esionario: seffinte Repuestos 2024-06-10			FACT12233	SERIAL
	LLENAR SOLO REPARACIÓN CERTIFICACIÓ Certifico que el vel que no se hizo car según lo estableci		M	R	Odil
	N DEL SERVICIO EFECTUADO N DEL SERVICIO EFECTUADO N DEL SERVICIO EFECTUADO NICIO amba descrito fue reparado por este concesionari go alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos do en la Polizza de Garantia para tal fin. CICEPTADO FIRMADO: FECHA DE SALIDA:		CONJUNTO DE BUJÍA	BUJIAALSVIN / CS15	DESCRIPCION DE LA PARTE
	Total Mano de Obra Total Repuestos Total Otros Gastos oy Sub-Total Impuesto Total General		_		
	e Obra stos sastos	60	0.40	4.00	CANTIDAD
		SUMATORIA TOTAL	24.00	04,40	PRECIO
	09.60 17.60 00.00 27.20 04.35 31.55	27.20	09.60	17.60	IOIAL

