

DIAGNOSTICO
falta de aceite

LSCBBZ2T0PG727628

CHONGQING CARS, C.A.
SERVICIO

J-50133409-9

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. 51 - 4453

Página 1 de 1

Fecha: 28/05/2024

Hora: 03:52 pm

KARELYS CAROLINA Y.

Procedencia:

Emisión: 28/05/2024 15:16:00

Prometido: 28/05/2024 23:15:54

Cliente: AVENRUT C.A Ced/Rif: J-07007122-2

Tifs.: MOV (0412) 1676096

Modelo: HUN01 - HUNTER 4X4 DOBLE CABINA

Carrocería: LSCBBZ2T0PG727628 Motor: 15-37051448 Placa: A19BA3N

Kmts.: 16334 Fecha Venta: 09/08/2023 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LSCBBZ2T0PG727628


Asesor: KARELYS CAROLINA YABANERA GUTIERREZ

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

UNIDAD PRESENTA LUZ EN EL TABLERO DEL 4 X 4 TERCERA VEZ QUE LO REPORTA EL CLIENTE



R - RAYADO

Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0,00
ALFOMBRAS	Bueno	0,00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0,00
CD	Bueno	0,00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0,00
ENCEDEDOR	Bueno	0,00
EXTINGUIDOR	Bueno	0,00
GATO	Bueno	0,00
HERRAMIENTAS	Bueno	0,00
LINTERNA	Bueno	0,00
LLAVE DE RUEDAS	Bueno	0,00
MAGACINT	Bueno	0,00

BATERIA

Karelis
Asesor de Servicio o Garantía

Luis Lombardo
Aprobado por el cliente





CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD

VIN: LSCBBZ2TOPG727628

Trademark Changan

Model SC1035SPCD5

Engine Model JE4D25Q5A


Piston displacement 2499ml

Total mass 3120kg

Manufacture date 2023-01-03

Rated power 93kW

Seats 5



3:31

VCI-9090126821connected

Chongqing_lalier

CHANGAN(V2.95) > CHANGAN > Hunter > Hunter_VM > 4WD > Diagnostic data version > Read DTC > Read History DTC

P178013 Shift Motor Open Circuit

Refresh frame

Help