



CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD

VIN:LS5A2ASE5PD914094

Trademark Changan

Model SC7152AA5


Engine Model JL473QF Net power 71kW

Piston displacement 1480mL


Total mass 1470kg

Manufacture date 2022-06-06 Seats 5





CHANGAN OS40135
15000100BS02AANB00056
DF515A04 TM025FDB







Modelo: Alsvin A/T
VIN: LS5A2ASE5PD914094
KM: 13110 KMS

	Descripción
Descripción Inicial	
Problema inicial	Vehículo presenta golpe se escucha al estar estacionado
What/Qué?	
¿Sobre qué sistema/pieza se ha identificado el problema?	En la transmisión
When/Cuándo?	
¿Cuándo ocurrió el problema?	Al estar estacionado luego de que el vehículo obtiene la
¿En la secuencia de la operación, km, al encender el vehículo, al apagarlo? Indicar kilometraje	temperatura óptima de trabajo
Where/Donde?	
¿Donde se observa el problema la primera vez?	Se percibe el ruido al bajarse del vehículo luego de estar en uso
¿Donde en el vehículo? ¿En qué parte de la pza se observó el problema? Ej. Arranque: Automático? Bendix? Colector?	
Who/Quién?	
¿El problema está relacionado con habilidades mano de obra? ¿Dependiente del Técnico de Servicio? ¿Mal uso del Cliente? ¿El problema se presenta independientemente del Técnico de Servicio y/o cliente?	Independiente del cliente y/o técnico
Which/Cuál?	
¿Cuál es la evolución o patrón del problema?	Repentina
¿Qué tendencia presenta? Ocasional, repentina, repetitiva irregular, constante?	
How/Cómo?	
¿Cómo se desvió la condición con respecto a la situación ideal? Rotura, Torsión, Desgaste, obstrucción, Quemado, flojo, fuga. Etc	Golpe tac - tac
Descripción Final	
Redacción de un párrafo que engloba TODAS las frases desarrolladas anteriormente.	Presenta golpe tac tac, ruido se percibe al estar estacionado luego de que el vehículo calienta, al estar en Neutro y al aplicar las velocidades baja un poco la intensidad de ruido

Resumen: Se realiza revisión al nivel de aceite de la caja el cual está en nivel óptimo y con viscosidad ideal, no presenta olor a quemado ni coloración oscura, cabe destacar que a esta unidad se le cambió el aceite a la caja y se realizó el reemplazo del volante del motor a los **10.422 kms Fecha: 16/04/2024**

Se realiza un video de flujo de datos antes de hacer el autoaprendizaje (**Ver Videos adjuntos**) y luego de hacer el autoaprendizaje se observa que el golpe persiste

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2023

Placa: AC273FL Carrocería: LS5A2ASE5PD914094

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	3475	OK	13/06/2024		13.110	ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO
Requer.: VEHICULO PRESENTA RUIDO COMO EN EL ELECTROVENTILADOR VEHCIULO EN OCASIONES NO DA ARRANQUE COMO SI FUERA BATERIA VEHICULO PRESENTA LUZ DE SERVICIO ENCENDIDA						Correc.:
						0,00
MECANICA	3324	OK	02/05/2024		10.714	ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO
Requer.: VEHICULO PRESENTA LUZ DE SERVICIO ENCENDIDA VEHICULO SE LE SIENTE RUIDO EN LA PARTE DELANTERA EN RECORRIDO Y PARADO COMO SI TAQUETEARA EL MOTOR						Correc.:
REP	3742050-A01	SENSOR DE OXIGENO ALSVIN			1,00	Cliente
MECANICA	3272	OK	18/04/2024	22/04/2024	10.422	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN
Requer.: CAMPAÑA REEMPLAZO ALTERNADOR ALSVIN						Correc.:
REP	3701010-H12	ALTERNADOR ALSVIN			1,00	Garantía Planta
MO	B51101159	CONJUNTO DE ALTERNADOR INTEGRAL			1,20	Garantía Planta WILMER JESUS RODRIGUEZ
MECANICA	3281	OK	16/04/2024	30/05/2024	10.422	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN
Requer.: VEHÍCULO PRESENTA RUIDO EN MÍNIMO AL ESTÁN ESTACIONADO, EL RUIDO SE HACE MÁS FUERTE EN RETROCESO						Correc.: SE REEMPLAZA EL VOLANTE DEL MOTOR Y SE CAMBIA EL ACEITE A LA CAJA
REP	WLDSG-FL-1L	ACEITE HIDRAULICO DCT WOLF			6,00	Garantía Planta
REP	1005070-H01-AA	CONJUNTO DE VOLANTE DE DOBLE MASA ALSVIN/C			1,00	Garantía Planta
MO	CH28	CAMBIAR EL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁT			1,00	Garantía Planta WILMER JESUS RODRIGUEZ
MO	B51101112	CONJUNTO VOLANTE BIMASA			3,50	Garantía Planta WILMER JESUS RODRIGUEZ
MECANICA	3225	OK	04/04/2024	08/04/2024	10.191	ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO
Requer.: SERVICIO DE LOS 10.000KMS VEHICULO AL ENCENDER SE ACELERA COMO SUMBIDO VEHICULO PRESENTA LUZ DE SERRVICIO ENCENDIA VEHICULO TIENE TECHO MANCHADDO REVISAR VEHICULO DA UN BRINCO AL APAGAR						Correc.:
REP	000021	ACEITE MOTOR HELIX HX8 5W30 LITRO			4,00	Cliente
REP	F518AAA	FILTRO INTERNO DE PILA COMBUSTIBLE ALSVIN			1,00	Cliente
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA NEW ALSVIN			1,00	Cliente
REP	8119030-BS01	FILTRO DE A/C NEW ALSVIN			1,00	Cliente
REP	B3707010-H01	BUJIA DE ALSVIN CS15			4,00	Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1,00	Cliente
MO	MO0063	MANTENIMIENTO Y REVISION SEGUN KM ALSVIN			2,50	Cliente LEXI MANUEL RODRIGUEZ SOTO
MO	MOB001	REEMPLAZO DE BUJIAS			1,00	Cliente LEXI MANUEL RODRIGUEZ SOTO
TOT	TOT0004	MANTENIMIENTO DE INYECTORES			1,00	Cliente
CAR	CONSUMIBLE	COMSUMIBLE			1,00	Cliente
MECANICA	2982	OK	25/01/2024	25/01/2024	5.040	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN
Requer.: MANT 5.000 KMS						Correc.:
REP	000021	ACEITE MOTOR HELIX HX8 5W30 LITRO			4,00	Cliente
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA NEW ALSVIN			1,00	Cliente
REP	F1012010-H01	FILTRO DE ACEITE ALSVIN / CS15			1,00	Cliente

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2023

Placa: AC273FL Carrocería: LS5A2ASE5PD914094

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2982	OK	25/01/2024	25/01/2024	5.040	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN
Requer.: MANT 5,000 KMS					Correc.:	
MO	MO0063	MANTENIMIENTO Y REVISION SEGUN KM ALSVIN			2,50	Cliente JORGE LUIS ACEVEDO CALDERC
CAR	CONSUMIBLE	COMSUMIBLE			1,00	Cliente
MECANICA	2555	OK	28/12/2023	19/01/2024	150	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN
Requer.: VEHICULO NO AVANZA PIERDE FUERZA					Correc.:	
REP	XU22EPR-U	BUJIAS ALSVIN / CS15			4,00	Garantía Planta
MO	CS1501090	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIAS			0,40	Garantía Planta WILMER JESUS RODRIGUEZ
MECANICA	2653	OK	19/10/2023	19/10/2023	1.157	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN
Requer.: REV 1,000 KMS REV PRESION DE AIRE NEUMATICOS					Correc.:	
MO	M001	REVISION DE 1.000KMS			0,50	Garantía Propia RAMON EDUARDO CONTRERAS F
MECANICA	2908	ANUL	27/09/2023	27/01/2024	150	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN
Requer.: VEHICULO NO AVANZA PIERDE FUERZA					Correc.:	
					0,00	

ANDINA MOTOR'S, C.A.
SERV. | CHANGAN

J-50084357-7

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 3475

Página 1 de 1

Fecha: 13/06/2024

Hora: 04:31 pm

NUMA ANTONIO BOSCH

Procedencia:

Emisión: 13/06/2024 09:21:16 Prometido: 13/06/2024 17:00:00

Cliente: JUAN CARLOS VERGARA SANTANA Ced/Rif: V-19404501

Tifs.: MOV (0414) 7155281, DOM (0414) 7155281

Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Carrocería: LS5A2ASE5PD914094 Motor: N3CT515331 Placa: AC273FL

Kmts.: 13110 Fecha Venta: 21/09/2023 Color: BLANCO Año: 2023


Asesor: ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO

Tifs.:

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
------	--------	-------------	----------

Percepción del Cliente

VEHICULO PRESENTA RUIDO COMO EN EL ELECTROVENTILADOR
VEHICULO EN OCASIONES NO DA ARRANQUE COMO SI FUERA BATERIA
VEHICULO PRESENTA LUZ DE SERVICIO ENCENDIDA



R - RAYADO

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente