

Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A18AW11		2022806-08	CALOS JUAQUIN RUELA RUELA	24525840	50000003068
Modelo Vehiculo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2022	2024-08-19	47295		RC240919RTMRC73103
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBBZ2T5NG602279	2024-09-23	S/D		-	2024-09-19
Concesionario		Código	Código (s) Técnico (s)		Ciudad
KAISHI MOTORS CA		CHKS007			S/D
Descripción de la Falla					
FALLA DE COMPRESION EN LOS 4 CILINDROS Y PRESION POSITIVA EN CARTER, SE PROCEDE A DESARMADO DE MOTOR PARA VERIFICAR DAÑOS OCULTOS Y/O DESGASTES PREMATUROS EN PIEZAS DE FUNCIONAMIENTO					

ÍTEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1002031RAA		R	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	05.50	22.00
2	1002011RAAA		R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	37.40	149.60
3	1004060ANA		R	PISTON STD CHANGAN F70	4.00	48.40	193.60
4	1004019RAA	12637	R	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00	02.20	17.60
5	1004012-RAA	12637	R	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00	06.60	26.40
6	1300002		T	RECTIFICACION VALVULA / ASIEN TO / ASENTAR VALVULA / BAÑO QUIMICO	1.00	320.00	320.00
7	1300002		T	SILICON MEGA GRAY	1.00	07.14	07.14
8	1011100RAA		R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	96.80	96.80
9	1000000RAA		R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	165.00	165.00
10	1118300ANB		R	TURBO CARGADOR CHANGAN F70	1.00	495.00	495.00
11	F1012100RAA		R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	07.70	07.70
12	PJ201005-0101		R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	180.40	180.40
13	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
14	P20101016		M	CIGÜEÑAL	7.70	15.00	115.50
15	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
16	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
17	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
18	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
19	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
20	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
21	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
22	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
23	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
24	1300002		T	ACEITE SEMI SINTETICO 10W-30 DIESEL	6.00	07.00	42.00
25	1300002		T	REFRIGERANTE SUPER COOL ROJO	3.00	28.88	86.64
SUMATORIA TOTAL							2,409.88

SRG AUTORIZACION DEL CLIENTE: * Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. * Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. Aceptado: _____ Gerente de Servicio Gte. de Administración	50000003068 LEENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO EFECTUADO Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para tal fin. ACEPTADO Y FIRMADO: _____ FECHA DE SALIDA: _____ 2024-08-19 Fecha de Registro en el Sistema	Total Mano de Obra 600.00 Total Repuestos 1,354.10 Total Otros Gastos 455.78 Sub-Total 2,409.88 Impuesto 385.58 Total General 2,795.46
--	---	---