

NO PROBLEMA.	
FECHA	24-8-2024
PAÍS	VENEZUELA

CARACTERÍSTICA

Tipo de calidad	<input checked="" type="checkbox"/> Crítico	<input checked="" type="checkbox"/> Masa	<input type="checkbox"/> Común
Frecuencia de falla	<input checked="" type="checkbox"/> Frecuente	<input checked="" type="checkbox"/> Ocasional	<input checked="" type="checkbox"/> Por primera vez
Cantidad de falla	1	Tasa de fallas	

INFORMACIONES DE FALLOS

Posición anómala y tipo de motivo de la avería	Sistema	Calidad de las piezas	Calidad de apariencia	Ensamblar calidad	Otros Problema
	Chasis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Equipo electrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cuerpo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tren de fuerza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	C.A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDICIONES DE FALLA

Condiciones del camino	Velocidad (km / h)	Origen de falla	Condiciones de lluvia	Objetivo	Estado de carga	C.A
<input checked="" type="checkbox"/> Centro	<input type="checkbox"/> > 80 km / h	<input checked="" type="checkbox"/> A partir de	<input type="checkbox"/> Lluvia ligera	<input type="checkbox"/> Transporte de pasajeros	<input checked="" type="checkbox"/> Una persona	<input checked="" type="checkbox"/> SOBRE
<input type="checkbox"/> Suburbio	<input type="checkbox"/> > 40 km / h	<input type="checkbox"/> Después de em	<input type="checkbox"/> Lluvia Pesada		<input type="checkbox"/> Dos personas	<input type="checkbox"/> APAGADO
<input type="checkbox"/> Autopista	<input checked="" type="checkbox"/> <40 km / h	<input checked="" type="checkbox"/> Puesta en marc	<input type="checkbox"/> Después del	<input checked="" type="checkbox"/> Familiar	<input type="checkbox"/> Tres personas	
<input type="checkbox"/> montaña		<input checked="" type="checkbox"/> Acelerar	<input type="checkbox"/> lavado de autos	<input type="checkbox"/> Alquiler	<input type="checkbox"/> Cuatro personas	
<input type="checkbox"/> Cuesta arriba		<input type="checkbox"/> Uniforme	<input type="checkbox"/> Después de la lluv	<input type="checkbox"/> Transporte de larga distancia	<input type="checkbox"/> Cinco personas	
<input type="checkbox"/> Cuesta abajo		<input type="checkbox"/> Decelerar	<input type="checkbox"/> Corre en aguas profundas	<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Sobre carga	
<input type="checkbox"/> Curvas		<input type="checkbox"/> Freno	<input type="checkbox"/> Después de			
<input type="checkbox"/> Tierra		<input type="checkbox"/> Intermittencia	<input type="checkbox"/> correr en aguas profundas			
<input type="checkbox"/> Desigual		<input type="checkbox"/> Descansar				
<input type="checkbox"/> Nivel		<input type="checkbox"/> Después de				
<input type="checkbox"/> Grava		<input type="checkbox"/> alta velocidad				
<input type="checkbox"/> Nieve		<input type="checkbox"/> Gire a la izquierda				
		<input type="checkbox"/> Gire a la derecha				
		<input type="checkbox"/> Embotellamiento				

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (SÍNTOMA)

UNIDAD CON PROBLEMA EN TRANSMISIÓN, PRESENTA SONIDO EXTRAÑO INTERNAMENTE Y DESLIZA LA PRIMERA VELOCIDA

ANÁLISIS E INSPECCIÓN

SE MIDE EL ACEITE DE CAJA (ESTA EN NIVEL OPTIMO PERO LA COLORACION ES OSCURA

SE REALIZA UN REAPRENDIZAJE A LA TRANSMISION PERO SIGUE LA CONDICION

SE DESMONTA LA TRANSMISION Y SE CONSIGUE RUEDA DENTADA CON DESGASTE IRREGULAR,

MÉTODO Y SUGERENCIA

LUEGO DE REVISAR SE DERE REEMPLAZAR:

TRANSMISON AUTOMATICA

SOLICITUD DEL CLIENTE FINAL

PARA SOLVENTAR LA FALLA SE DEBE REEMPLAZAR LA PIEZA





FOTOS



INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Modelo	VIN	Sin motor.	Veces que los talleres cambian esta pieza de repuesto	Fecha de venta	Kilometraje (km)
CS55 PLUS	LS4ASE2EXRA958026	PN8AC596019	1	7-5-2024	5.499

FOTOS MAL ESTADO

FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
	<p>EVIDENCIA DE PIÑON CON DESGASTE irregular</p>
	<p>IMAGEN DE TRANSMISION</p>
	<p>TRANSMISION</p>
	
<p>FOTOGRAFÍA</p>	<p>DESCRIPCIÓN</p>
<p>FOTOGRAFÍA</p>	<p>DESCRIPCIÓN</p>
<p>FOTOGRAFÍA</p>	<p>DESCRIPCIÓN</p>