



CHANGAN AUTO

CHONGQING CARS, C.A
DEPARTAMENTO DE SERVICIO

RIF: J-50133409-9

NRO. ORDEN= 4978

FECHA=

HOJA DE DIAGNOSTICO

KM: MODELO: F70 PLACA: A08557D
NOMBRE DEL CLIENTE: Carlos Gutierrez NOMBRE DEL TECNICO: Ezequiel G.

DIAGNOSTICO	REPUESTO	CANT.	DISPONIBILIDAD	PRECIO
<p>Se recibe unidad con problemas de encendido y perdida de potencia al realizar prueba de compresion. Se pudo evidenciar baja compresion en los cilindros del motor. En el desarme del motor se observa que la claridad de los anillos sobre pasa los valores estandares, se observa exceso de carbonilla en tapa valvula y compresion, asi mismo se observa desgaste en conchas de bielas y de bancadas.</p>	• Kit empaque	1		
	• Concha biela	1		
	• Concha bancada	1		
	• Plato centrales	3		
	• Plato traveso	1		
	• Anillos piston	1		
	• Cármitas	4		
	• Aceite motor	1		
	• filtro aceite	1		
	• Refrigerante	1		
	• Silicon	1		
	• Engranaje	1		
	• Bomba aceite	1		
	• Limpia carburador	1		
	• Limpiador	1		

APROBADO POR:	CARGO	FIRMA	FECHA Y HORA
	Jefe de Taller •		
	Control de Calidad •		
	Coordinador de Servicios •		

REALIZADO POR:	CARGO	FIRMA	FECHA Y HORA
	Tecnico Mecanico •		