| 长安汽车 CHANGAN | | IME DE INFO | RMACIÓN | DE CALIDAD | NO PROB FECH PAI | iA | 30-8-2024 VENEZUELA | |
|---|---|---|--|---|-----------------------------|--|---|--|
| CARACTERÍSTIC Tipo de calidad Frecuencia de falla Cantidad de falla | ☑ ☑ | Crítico 🗸 | Ta | Masa Ocasional asa de fallas | □ | | Común Por primera vez | |
| INFORMACIONES Posición anómala y tipo de motivo de la avería | Sistema Chasis Equipo electr Cuerpo Tren de fuer C.A | | s piezas | 1 | Ensamblar calic | lad | Otros Problema | |
| Intro | ocidad (km / h) Or > 80 km / h | A partir de Llux Después de em Llux Puesta en marc Des Acelerar lava Uniforme Des Decelerar Cor Freno pro Intermitencia Des Descansar con | ia Pesada oués del ☑ Fi do de autos A | lquilar ransporte de larga distancia | Tres p | ersona 🗸 ersonas 🔲 ersonas personas personas | CA SOBRE APAGADO | |
| VEHICULO CUESTA P | | | | | | | | |
| CIL1:200 CIL2:230 CIL3:200 CIL4:200 SE DESARMA EL MO DESGASTE EXCESIVO | DE CAMISAS Y ANILL | os | | | | | | |
| METODO Y SUG: SE RECOMIENDA REI JUEGO DE EMPACAE CAMISAS JUEGO DE ANILLOS | | ENTES PIEZAS PARA SU CC | RRECTO FUNCIONAM | IENTO | | | | |
| | CLIENTE FINAL FUNCIONAMIENTO D | E ESTA UNIDAD SE RECOF | MENDA EL REEMPLAZI | D EN SU TOTALIDAD DE LAS PIEZAS | ANTES MENCIONADAS | | | |
| FOTOS | VAR P | BBA5N | 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | | | TO LO | Will Conce symmetry or 19 Will: LCCR227600766 Trainmit Concern has no con- Bodies soil: 1,000000 Bodies soil: 1,0000000 Bodies soil: 1,0000000 Bodies soil: 1,0000000 Bodies soil: 1,00000000 Bodies soil: 1,0000000 Bodies soil: 1,00000000 Bodies soil: 1,00000000 Bodies soil: 1,00000000 Bodies soil: 1,000000000000000000000000000000000000 | |
| INFORMACIÓN D Modelo F704X4 I | EL VEHÍCULO VIN SCBBZZT6MG69749I | Sin motor. 6 15-36022376 | Veces que los | t talleres cambian esta pieza de 1 | Fecha de venta 1-11-2021 | | Kilometraje (km) 75.010 | |

| | FOTOS MAL ESTADO | VIDEOS | | | |
|------------|---|--------|-----------------------|------------------------|--|
| FOTOGRAFÍA | DESCRIPCIÓN | VIDEO | VIDEOS DESCRIPCIÓN | MOMENTO DE FALLA (SEG) | |
| | SE EVIDENCIA DESGASTE EXCESIVO DE LAS CAMISAS | | | | |
| FOTOGRAFÍA | DESCRIPCIÓN | VIDEO | DESCRIPCIÓN | MOMENTO DE FALLA (SEG) | |
| | JUEGO DE ANILLOS | | | | |
| FOTOGRAFÍA | DESCRIPCIÓN | VIDEO | DESCRIPCIÓN | MOMENTO DE FALLA (SEG) | |
| FOTOGRAFÍA | JUEGO DE EMPAQUES DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | | | |
| FOTOGRAFÍA | DESCRIPCIÓN | • | | | |
| | | | | | |
| FOTOGRAFÍA | DESCRIPCIÓN. | | | | |
| FOTOGRAFÍA | DESCRIPCIÓN | | | | |
| roromana | beschirelon | | | | |
| FOTOGRAFÍA | DESCRIPCIÓN | - | | | |
| | | | | | |
| FOTOGRAFÍA | DESCRIPCIÓN | • | | | |
| FOTOGRAFÍA | DESCRIPCIÓN | | | | |
| TOTOGRAPIA | econicion | | | | |
| FOTOGRAFÍA | DESCRIPCIÓN | • | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |