

NO PROBLEMA.	
FECHA	25-10-2024
PAÍS	VENEZUELA

CARACTERÍSTICA

Tipo de calidad	<input checked="" type="checkbox"/> Crítico	<input checked="" type="checkbox"/> Masa	<input type="checkbox"/> Común
Frecuencia de falla	<input checked="" type="checkbox"/> Frecuente	<input checked="" type="checkbox"/> Ocasional	<input type="checkbox"/> Por primera vez
Cantidad de falla	1	Tasa de fallas	

INFORMACIONES DE FALLOS

Posición anómala y tipo de motivo de la avería	Sistema	Calidad de las piezas	Calidad de apariencia	Ensamblar calidad	Otros Problema
		Chasis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Equipo eléctrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cuerpo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tren de fuerza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	C.A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDICIONES DE FALLA

Condiciones del camino	Velocidad (km / h)	Origen de falla	Condiciones de lluvia	Objetivo	Estado de carga	C.A
<input checked="" type="checkbox"/> Dentro	<input type="checkbox"/> > 80 km / h	<input checked="" type="checkbox"/> A partir de	<input type="checkbox"/> Lluvia ligera	<input type="checkbox"/> Transporte de pasajeros	<input checked="" type="checkbox"/> Una persona	<input checked="" type="checkbox"/> SOBRE
<input type="checkbox"/> Burbujas	<input type="checkbox"/> > 40 km / h	<input type="checkbox"/> Después de em	<input type="checkbox"/> Lluvia Pesada		<input type="checkbox"/> Dos personas	<input type="checkbox"/> APAGADO
<input type="checkbox"/> Topista	<input checked="" type="checkbox"/> <40 km / h	<input type="checkbox"/> Puesta en marc	<input type="checkbox"/> Después del lavado de autos	<input checked="" type="checkbox"/> Familiar	<input type="checkbox"/> Tres personas	
<input type="checkbox"/> Montaña		<input type="checkbox"/> Acelerar	<input type="checkbox"/> Después de la lluvia	<input type="checkbox"/> Alquiler	<input type="checkbox"/> Cuatro personas	
<input type="checkbox"/> Esta arriba		<input type="checkbox"/> Uniforme	<input type="checkbox"/> Corre en aguas profundas	<input type="checkbox"/> Transporte de larga distancia	<input type="checkbox"/> Cinco personas	
<input type="checkbox"/> Esta abajo		<input type="checkbox"/> Decelerar	<input type="checkbox"/> Después de correr en aguas profundas		<input type="checkbox"/> Sobre carga	
<input type="checkbox"/> Fugas		<input type="checkbox"/> Freno		<input type="checkbox"/> Otros		
<input type="checkbox"/> Ruido		<input type="checkbox"/> Intermitencia				
<input type="checkbox"/> Señal		<input type="checkbox"/> Descansar				
<input type="checkbox"/> Velocidad		<input type="checkbox"/> Después de alta velocidad				
<input type="checkbox"/> Dirección		<input type="checkbox"/> Gire a la izquierda				
<input type="checkbox"/> Velocidad		<input type="checkbox"/> Gire a la derecha				
<input type="checkbox"/> Velocidad		<input type="checkbox"/> Embotellamiento				

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (SINTOMA)

VEHICULO CUESTA PARA ENCENDER

ANÁLISIS E INSPECCIÓN

SE MIDE COMPRESION SE OBTIENE CIL 1:300 / CIL 2: 260 / CIL 3:300 / CIL 4:220

SE DESMONTA EL MOTOR Y SE OBSERVA:

- CILINDRO 1.3 Y 4 CON MARCA DE ANILLOS PARTIDOS
- PISTONES CON MARCA DE PERDIDA DE MATERIAL PUNTOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL PISTON
- CAMISAS CON DESGASTE PREMATURO
- CILINDRO 2 CON ANILLOS ENFRENTADOS

MÉTODO Y SUGERENCIA

SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- CONCHAS DE BANCADA
- CONCHAS DE BIELA
- CONJUNTO TRASERO DE COJINETE
- JUEGO DE ANILLOS
- CAMISAS
- JUEGO DE EMPACADURA

SOLICITUD DEL CLIENTE FINAL

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTA UNIDAD SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO EN SU TOTALIDAD DE LAS PIEZAS ANTES MENCIONADAS

FOTOS



INFORMACIÓN DEL VEHICULO

Modelo	VIN	Sin motor.	Veces que los talleres cambian esta pieza de	Fecha de venta	Kilometraje (km)
F704X4	LSCBBZ2T6MG697496	15-335022534	1	15-6-2021	32.816

FOTOS MAL ESTADO		VIDEOS
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
	SE EVIDENCIA DESGASTE EXCESIVO DE LAS CAMISAS	
	SE EVIDENCIA DESGASTE EXCESIVO DE LAS CAMISAS	
	JUEGO DE EMPAQUES	
	CONCHA DE BANCADA	
	JUEGO DE ANILLOS	
	CONCHAS DE BIELA	
	CONJUNTO TRASERO DE CONJINETE	

OPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)