

NO PROBLEMA.	
FECHA	29/10/2024
PAÍS	Venezuela

CARACTERÍSTICA

Tipo de calidad	<input checked="" type="checkbox"/> Crítico	<input type="checkbox"/> Masa	<input checked="" type="checkbox"/> Común
Frecuencia de falla	<input type="checkbox"/> Frecuente	<input type="checkbox"/> Ocasional	<input type="checkbox"/> Por primera vez
Cantidad de falla	1	Tasa de fallas	2

INFORMACIONES DE FALLOS

Posición anómala y tipo de motivo de la avería	Sistema	Calidad de las piezas	Calidad de apariencia	Ensamblar calidad	Otros Problema
		Chasis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Equipo electrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cuerpo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tren de fuerza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C.A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDICIONES DE FALLA

Condiciones del camino	Velocidad (km / h)	Origen de falla	Condiciones de lluvia	Objetivo	Estado de carga	C.A
<input checked="" type="checkbox"/> Centro	<input type="checkbox"/> > 80 km / h	<input type="checkbox"/> A partir de	<input type="checkbox"/> Lluvia ligera	<input checked="" type="checkbox"/> Transporte de pasajeros	<input checked="" type="checkbox"/> Una persona	<input type="checkbox"/> SOBRE
<input type="checkbox"/> Suburbio	<input checked="" type="checkbox"/> > 40 km / h	<input type="checkbox"/> Después de em	<input type="checkbox"/> Lluvia Pesada		<input checked="" type="checkbox"/> Dos personas	<input type="checkbox"/> APAGADO
<input checked="" type="checkbox"/> Autopista	<input checked="" type="checkbox"/> <40 km / h	<input type="checkbox"/> Puesta en marc	<input type="checkbox"/> Después del lavado de autos	<input type="checkbox"/> Familiar	<input type="checkbox"/> Tres personas	
<input checked="" type="checkbox"/> montaña		<input checked="" type="checkbox"/> Acelerar	<input type="checkbox"/> Después de la lluvia	<input type="checkbox"/> Alquiler	<input type="checkbox"/> Cuatro personas	
<input checked="" type="checkbox"/> Cuesta arriba		<input type="checkbox"/> Uniforme	<input type="checkbox"/> Después de la lluvia	<input checked="" type="checkbox"/> Transporte de larga distancia	<input type="checkbox"/> Cinco personas	
<input checked="" type="checkbox"/> Cuesta abajo		<input checked="" type="checkbox"/> Decelerar	<input type="checkbox"/> Corre en aguas profundas	<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Sobre carga	
<input checked="" type="checkbox"/> Curvas		<input type="checkbox"/> Freno	<input type="checkbox"/> Después de correr en aguas profundas			
<input type="checkbox"/> Tierra		<input type="checkbox"/> Intermittencia				
<input checked="" type="checkbox"/> Desigual		<input type="checkbox"/> Descansar				
<input checked="" type="checkbox"/> Nivel		<input type="checkbox"/> Después de alta velocidad				
<input type="checkbox"/> Grava		<input type="checkbox"/> Gire a la izquierda				
<input type="checkbox"/> Nieve		<input type="checkbox"/> Gire a la derecha				
		<input checked="" type="checkbox"/> Embotellamiento				

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (SÍNTOMA)

#####

ANÁLISIS E INSPECCIÓN

#####








MÉTODO Y SUGERENCIA

#####

SOLICITUD DEL CLIENTE FINAL

#####

cliente amerita pronta repuesta para la reparaciones en la brevedad posible.

FOTOS MAL ESTADO	
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
	resultados de diagnostico electronico
	muestra de aceite recalentado
	tapa frontal de los embragues requiere reemplazo ya que presenta deformaciones
	recalentamiento en los disco de metales de embrague
	MUESTRA DE EXCESO DE TEMPERATURA DE LA TRANSMISION MOSTRADA EN EL ESCANER
	ORRINES TOSTADO POR ALTAS TEMPERATURA AMERITA REEMPLAZO
	RETENEDOR DE LA TORRE CENTRAL DEFORMADO

FOTOGRAFÍA



DESCRIPCIÓN

EN LA IMAGEN SE APRECIA COLOR INAPROPIADO EN EL ACEITE

FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN
	<p style="text-align: center;">GUIAS DE LUBRICACION CON ORRINES TOSTADOS</p>
	<p style="text-align: center;">ORRINES DE TEFLON DEL EMBRAGUE TOSTADOS</p>
	<p style="text-align: center;">ORRINES DE BOMBA DE ACEITE DEFORMADOS</p>

VIDEOS		
VIDEO	DESCRIPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)
VIDEO	DESCRIPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)
VIDEO	DESCRIPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)

L