





Barquisimeto, 28 de Noviembre de 2022.

## INFORME TÉCNICO

El día 24 de Noviembre de 2022 se recibió 1 Turbo a nombre de **INVERSIONES**OCCIDENTE 2020 C.A (HS24056). Con las siguientes características:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 20A080133

Placa:

Luego de una revisión exhaustiva en el turbo, en las partes internas se determinó que:

Presenta desgaste en Anillos y plato. Orificios de Lubricación tapados por contaminación de aceite. Se requiere cambio de cartucho. Turbo No operativo.

En conclusión, se recomienda la sustitución completa de cartucho.

COORDINADOR DE TALLER

Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251-2374911/0426-5544720 E-mail: <u>servicios@dieseline.com.ve</u> Instagram: @dieselinevzla






Diesel Service

<u>Evidencias fotográficas:</u>
P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ANB / SERIAL: 20A080133











COORDINADOR DE TALLER

Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251-2374911/0426-5544720

E-mail: <a href="mailto:servicios@dieseline.com.ve">servicios@dieseline.com.ve</a> Instagram: @dieselinevzla