





Barquisimeto, 16 de Diciembre de 2022.

## **INFORME TÉCNICO**

El día 13 de Diciembre de 2022 se recibió 1 Turbo a nombre de **INVERSIONES**OCCIDENTE 2020 C.A (HS24143). Con las siguientes características:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ARN / SERIAL: 20A080019

Luego de una revisión exhaustiva en el turbo, en las partes internas se determinó que: Desgaste en eje, Bocinas presenta daño en el plato, produciendo juego axial. Requiere reemplazo de cartucho.

En conclusión, se recomienda la sustitución completa de cartucho.

ANNA GAPTI

Tel: 0251-2374911/0426-5544720 E-mail: <u>servicios@dieseline.com.ve</u> Instagram: @dieselinevzla



## Evidencias fotográficas:

P/N: 1150900004-1 / CUSTOMER: 1118300ARN / SERIAL: 20A080019









COORDINADOR DE TALLER

Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara. Tel: 0251-2374911/0426-5544720

E-mail: <a href="mailto:servicios@dieseline.com.ve">servicios@dieseline.com.ve</a> Instagram: @dieselinevzla