





Mediante fijación fotográfica se puede apreciar los conectores (ramal) que hace conexión hacia el tablero de la unidad en total normalidad. No se encontró pines ni mala conexión




Se observa mediante fijación fotográfica los dos conectores que alimentan al módulo EPD sin recalentamiento ni mal estado



Integrado de la tarjeta electrónica no muestra componentes quemados ni en mal estado



Conector principal que se encarga de energizar todo el sistema EPS de la caña de dirección se encuentra en buenas condiciones, sin evidencia de recalentamiento



Se observa que el conector que va al motor electrónico esta recibiendo un voltaje de 13.34