CHANGAN AUTO

CHONGQING CARS, C.A
DEPARTAMENTO DE SERVICIO
RIF: J-50133409-9

NRO. ORDEN= 3705

FECHA= 22/01/202

HOJA DE DIAGNOSTICO

KM: 10274	MODELO: Hunter	PLACA: A02BE5J
NOMBRE DEL CLIENTE: PS Ingenieros		NOMBRE TECNICO: Roberto Pereira

DIAGNOSTICO	REPUESTO	CANT.
Unidad presenta bote de aceite de la Transmisión delantera por estopera de acople de eje se evidencia el bote se recomienda reemplazar estopera y aceite de la transmisión		
* REMPLAZO DE LA ESTOPERA EQ. DIFERENCIAL.		
10:32 AM		

	CARGO	FIRMA	FECHA Y HORA
RECIBIDO POR:			

Escaneado con CamScanner