ISHI MOTORS, C.A. J-50069409-1

Fecha: 28/08/2023

Hora: 02:42 pm

MERIS LUISANA LOP

Orden de Servicio Nro.: SERV - 1479

partamento : SERVICIOS

isión : 28/08/2023 Modo Pago : CRED Estatus : Abierta Procedencia : Cliente Nro. Ord. Fis.: 1479

ente: SERVICIOS COLONIAL, C.A. CI/Rif : J-31522316-3

efonos: OFI (0412) 1597551 ,MOV (0412) 1597551 E-mail: servicioscolonial@gmail.com

: : CALLE PROLONGACION RONDON EDF. WEVER, C.A. PISO 1 OFC. S/N,PUERTO CABELLO,PUERTO CABELLO,CARABOBO,VENEZUELA,2050.

ersona que Retira: SERVICIOS COLONIAL, C.A. Asesor : MERIS LUISANA LOPEZ QUIÑONEZ

odelo: HUNTER 4X2 - HUNTER 4X2 Año: 2023 Placa: A87BD2J

arrocería: LSCBBZ2T9PG727529 Motor: 15-37051507 Chasis: LSCBBZ2T9PG727529 Conc. Vta.: KAISHI MOTORS, C.A.

mts.: 25 Fecha Venta: 25/07/2023 Color: BLANCO Fec./Hora Prometida: 28/08/2023 22:05:57

Tipo	Sit.	Código	Descripción	Cant. Orig.	Cant. Pedi.	Cant. Rec.	Precio Unit.	Subtotal
LIENTE								
ano de Obra								
O	S/P	60001	VERIFICACION DE PAR DE APRIETE	2.00			12.00	24.00

Total Orden de Servicio sin impuestos :	24.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.00 %	3.84
TOTAL IMPUESTOS	3.84
Total OS con impuestos en USD:	27.84

notas:

☆LSCBBZ2T9PG727529☆

Percepción del cliente:

Observaciones:

VERIFICACION DE PAR DE APRIETE (TORQUE) DE TORNILLOS DE FIJACION DE CAJA CARGA

BOLETIN DE SERVICIO NRO. BO-003-2023

No nos hacemos responsables por objetos personales dejados dentro de la unidad.

CLIENTE _____