HOJA DE DIAGNOSTICO

CHONGQING CARS, C.A

ORO. ORDEN: 3089	MODELO: Kalcene	PLACA: A45AU6T	
OMBRE DEL CLIENTE: esardo Rodriguez	VIN: LSCBB7277M6697510	FECHA: 23-10-23	

DIAGNOSTICO	REPUESTO	CANT.	codigo de rpto
- Se hizo revisión exaustiva de motor, encontrando problemas en la tapa de compresión, existe fuga en las valvulas de Admisión y escape, por lo cual amerita su reparación.	Kit de Empaque	1	
	Anillos de Motor (Juego)	1	
	Silicone	1	
	Gasolina (Para lavado de Motor).	10L	
- Se recomienda remplazo de anillos			
- Servicio al sistema de admisión			
Nota: Para garantizar el trabajo completo se recomienda reemplazar todas las piezas correspondiente a motor (Kit completo de motor).			
Nota: Solo se le Hara servicio de tapa Mas los Anillos Dejando: Bomba de Aceite, camisas, Pistones, conchas y Platos			

11:37 AM 23-10-23

MANO DE OBRA	CODIGO	HORA

TECNICO:	COORDINACION DE SERVICIOS:	GERENCIA DE SERVICIO	JEFE DE TALLER
Henry Rico			