长安汽车 CHANGAN

INFORME DE INFORMACIÓN DE CALIDAD

NO PROBLEMA.	
FECHA	1-8-2024
PAÍS	VENEZUELA

CARACTERÍSTICA

Tipo de calidad	☑	Crítico	☑	Masa	☐	Común
Frecuencia de falla	☑	Frecuente	☑	Ocasional	☑	Por primera vez
Cantidad de falla	1		Tasa de fallas			

INFORMACIONES DE FALLOS

Posición anómala y tipo de motivo de la avería	Sistema	Calidad de las piezas	Calidad de apariencia	Ensamblar calidad	Otros Problema
	Chasis	☐	☐	☐	☐
	Equipo electrico	☐	☐	☐	☐
	Cuerpo	☐	☐	☐	☐
	Tren de fuerza	☑	☑	☑	☑
	C.A	☐	☐	☐	☐

CONDICIONES DE FALLA

Condiciones del camino	Velocidad (km / h)	Origen de falla	Condiciones de lluvia	Objetivo	Estado de carga	C.A
☑ ntro	☐ > 80 km / h	☑ A partir de	☐ Lluvia ligera	☐ Transporte de pasajeros	☑ Una persona	☑ SOBRE
☐ ourbio	☐ > 40 km / h	☐ Después de em	☐ Lluvia Pesada		☐ Dos personas	☐ APAGADO
☐ ntopista	☑ <40 km / h	☐ Puesta en marc	☐ Después del lavado de autos	☑ Familiar	☐ Tres personas	
☐ ontaña		☐ Acelerar		☐ Alquilar	☐ Cuatro personas	
☐ esta arriba		☐ Uniforme	☐ Después de la lluvi	☐ Transporte de larga distancia	☐ Cinco personas	
☐ esta abajo		☐ Decelerar	☐ Corre en aguas profundas		☐ Sobre carga	
☐ rvas		☐ Freno		☐ Otros		
☐ rra		☐ Intermitencia	☐ Después de correr en aguas profundas			
☐ sigual		☐ Descansar				
☐ rel		☐ Después de alta velocidad				
☐ ava						
☐ eve		☐ Gire a la izquierda				
		☐ Gire a la derecha				
		☐ Embotellamiento				

DESCRIPCION DEL PROBLEMA (SINTOMA)

VEHICULO PRESENTA CONSUMO DE ACEITE
VEHICULO TIENE BOTE DE ACEITE

ANALISIS E INSPECCION

SE REALIZA REVISION Y LA UNIDAD PRESENTA FUGA DE ACEITE POR LA VARILLA DE ACEITE
SE MIDE COMPRESION Y SE OBTIENE:
CIL1: 260 CIL2:290 CIL3:290 CIL4:200
LUEGO DE DESMONTAR EL MOTOR SE CONSIGUE DESGASTE DE CAMISAS Y ANILLOS

METODO Y SUGERENCIA

SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
JUEGO DE ANILLOS
CAMISA DE MOTOR
JUEGO DE EMPAQUES

SOLICITUD DEL CLIENTE FINAL

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTA UNIDAD SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO EN SU TOTALIDAD DE LAS PIEZAS ANTES MENCIONADAS

FOTOS





INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Modelo	VIN	Sin motor.	Veces que los talleres cambian esta pieza de	Fecha de venta	Kilometraje (km)
F704X4	LSCBBZ2T5MG697439	15-36022271	1	4-7-2022	91.656

FOTOS MAL ESTADO		VIDEOS		
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	VIDEO	DESCRIPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)
	SE EVIDENCIA DESGASTE EXCESIVO DE LAS CAMISAS			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	VIDEO	DESCRIPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)
	SE EVIDENCIA DESGASTE EXCESIVO DE LAS CAMISAS			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	VIDEO	DESCRIPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)
	JUEGO DE ANILLOS			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
	EMPACADURA CAMARA			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
	EMPACADURA TAPA VALVULA			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
	EMPACADURA CAMARA			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			