长安汽车 CHANGAN

INFORME DE INFORMACIÓN DE CALIDAD

NO PROBLEMA.	
FECHA	3-12-2024
PAÍS	VENEZUELA

CARACTERÍSTICA

Tipo de calidad	☑	Crítico	☑	Masa	☐	Común
Frecuencia de falla	☑	Frecuente	☑	Ocasional	☑	Por primera vez
Cantidad de falla	1		Tasa de fallas			

INFORMACIONES DE FALLOS

	Sistema	Calidad de las piezas	Calidad de apariencia	Ensamblar calidad	Otros Problema
Posición anómala y tipo de motivo de la avería	Chasis	☐	☐	☐	☐
	Equipo electrico	☐	☐	☐	☐
	Cuerpo	☐	☐	☐	☐
	Tren de fuerza	☑	☑	☑	☑
	C.A	☐	☐	☐	☐

CONDICIONES DE FALLA

Condiciones del camino	Velocidad (km / h)	Origen de falla	Condiciones de lluvia	Objetivo	Estado de carga	C.A
☑ntro	☐ > 80 km / h	☑ A partir de	☐ Lluvia ligera	☐ Transporte de pasajeros	☑ Una persona	☑ SOBRE
☐burbio	☐ > 40 km / h	☐ Después de em	☐ Lluvia Pesada		☐ Dos personas	☐ APAGADO
☐topista	☑ <40 km / h	☐ Puesta en marc	☐ Después del lavado de autos	☑ Familiar	☐ Tres personas	
☐ontaña		☐ Acelerar		☐ Alquilar	☐ Cuatro personas	
☐iesta arriba		☐ Uniforme	☐ Después de la lluvi	☐ Transporte de larga distancia	☐ Cinco personas	
☐iesta abajo		☐ Decelerar	☐ Corre en aguas profundas		☐ Sobre carga	
☐rvas		☐ Freno		☐ Otros		
☐arra		☐ Intermitencia	☐ Después de correr en aguas profundas			
☐sigual		☐ Descansar				
☐vel		☐ Después de alta velocidad				
☐ava						
☐eve		☐ Gire a la izquierda				
		☐ Gire a la derecha				
		☐ Embotellamiento				

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (SÍNTOMA)

VEHICULO CUESTA PARA ENCENDER

ANÁLISIS E INSPECCIÓN

SE REALIZA MEDIDA DE COMPRESION Y SE OBTIENE:
CIL1:240
CIL2:220
CIL3:240
CIL4:200
SE DESARMA EL MOTOR Y SE CONSIGUE:
DESGASTE EXCESIVO DE CAMISAS Y ANILLOS

MÉTODO Y SUGERENCIA

SE RECOMIENDA REEMPLAZAR LAS SIGUIENTES PIEZAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
BOMBA VACIO FRENO F70
JUEGO CAMISA DE MOTOR F70
JUEGO CONCHA BANCADA / F70
JUEGO DE ANILLOS F70
JUEGO DE CONCHA DE BIELA STD F70
JUEGO DE EMPAQUE F70
JUEGO SELLO DE COBRE CAMISA (0.20)

SOLICITUD DEL CLIENTE FINAL

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTA UNIDAD SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO EN SU TOTALIDAD DE LAS PIEZAS ANTES MENCIONADAS

FOTOS





INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Modelo	VIN	Sin motor.	Veces que los talleres cambian esta pieza de	Fecha de venta	Kilometraje (km)
F704X4	LSCBB2ZT0MG697364	15-36022308	1	28-10-2021	107.281

FOTOS MAL ESTADO		VIDEOS		
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	VIDEO	DESCRIPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)
	SE EVIDENCIA DESGASTE EXCESIVO DE LAS CAMISAS			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	VIDEO	DESCRIPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)
	JUEGO DE ANILLOS			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	VIDEO	DESCRIPCIÓN	MOMENTO DE FALLA (SEG)
	JUEGO DE EMPAQUES			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
	SELLOS DE COBRE			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
	BOMBA DE VACIO			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
	CONCHA DE BANCADA			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
	CONCHA DE BIELA			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN			