INVERSIONES MULTINACIONAL,C.A.
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Fecha: 28/12/2022

Hora : 09:03 am

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia :

Orden de Servicio Nro. S1 - 1895

Emisión : 28/12/2022 08:59:13 Prometido : 28/12/2022 16:59:08

Cliente : CLAUDIA PATRICIA GOMEZ DE CASTILLO Ced/Rif : V-6310349

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Tlfs.: MOV (0414) 5574475

Fabricación: LS5A2ASE2PD912917 Carrocería: LS5A2ASE2PD912917 Motor: N3CT506388 Placa: AI615HK

Kmts.: 120 Fecha Venta: 19/12/2022 Color: BLANCO Año: 2023 Chasis: LS5A2ASE2PD912917

Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tlfs.: OFI () 0424-5321072

Tipo	Código	Descripción	Cantidad

Percepción del Cliente

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022



Estado del vehículo:

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCENDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00
LLAVE DE RUEDA	Bueno	0.00
[illegible]	Bueno	0.00

OBSERVACIONES:GARANTIA CALIBRACION DE BUJIAS

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente