



BOSCAN DIESEL INYECCION, C.A.

(BODINCA)

R.I.F. J-29377746-1

Venta y Reparación de Bombas Diesel

Carretera Nacional Falcón Zulia, local S/N, Sector La Candelaria,
Santa Ana de Coro, Municipio Mirada, Coro, Estado Falcón. Zona
Postal 4101. Telefono: 0268-4164466

Cliente: CHONGQING CARS, C.A.

RIF: J-50133409-9

Nro. Orden de trabajo: 1257

INFORME DIAGNOSTICO

Prueba de cuatro (4) inyectores Common Rail Bosch

Inyector Nro. 1: Presenta goteo indicando avería de puntilla.

Inyector Nro. 2: Presenta goteo indicando avería de puntilla.

Inyector Nro. 3: Presenta exceso de retorno

Inyector Nro. 4: Presenta goteo indicando avería de puntilla.

Recomendaciones

Reemplazar cuatro (4) inyectores dañados.



BOSCAN DIESEL INYECCION, C.A.

RIF. J-29377746-1

Tel. 0268-999.55.91