


HISTORICO DE ORDENES DE REPARACION POR SERIAL

Desde el :
Hasta el : **07/02/2023**

Serial Unidad **LSCBBZ2T0MG696621** Cliente **ORLAND ALIRIO LUNA HEVIA**
Modelo **KAICENE F70 4X4** Placas **A78BD5J** Color **GRIS**

Ord Rep **0000000177** Factura **0000000738** Fecha **24/11/2021** Mecánico **WILMER JESÚS RODRIGUE** Kms **4.022**

Repuestos					
Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	Utilidad Bruta
FILTRO COMB DIES	FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 33647	1.00	78.28	41.34	36.94
FILTROTRAMPADE	FILTRO TRAMPA DE AGUA SIN BASE	1.00	78.28	41.14	37.14
Total Repuestos		2.00	156.56	82.48	74.08
Operaciones de Taller					
Codigo	Descripción	Cantidad	Monto Bs	Costo Bs	Utilidad Bruta
2012	REEMPLAZO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	0.86	39.12	0.00	39.12
Total Operaciones de Taller		0.86	39.12	0.00	39.12
Total Orden de Reparacion 0000000177			195.68	82.48	113.20
TOTAL GENERAL ORDENES DEL SERIAL			195.68	82.48	113.20



Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: F70 4X4 - KAICENE F70 4X4 Año: 2021

Placa: A78BD5J Carrocería: LSCBBZ2T0MG696621

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	1531	OK	23/01/2023		47.161	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN
Requer.: VEHICULO PRESENTA CONSUMO DE ACEITE VEHICULO INGRESO EN GRUA PRESENTA RUIDO POR EL MOTOR						
Correc.:						
REP	96982	EMPAQUE DE VALVULA EGR			1,00	Cliente
REP	000614	ACEITE MOTOR RIMULA R4 15W40 LITRO			1,00	Cliente
TOT	TOT0000030	MANT. A CAMARA , LAVADO QUIMICO, CAMBIO SELLC			1,00	Cliente

MECANICA	1483	OK	10/01/2023		47.161	ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO	
Requer.: VEHICULO LLEGO EN GRUA VEHICULO PRESENTA RUIDO EN EL MOTOR							
Correc.:							
REP	000614	ACEITE MOTOR RIMULA R4 15W40 LITRO			6,00	Cliente	
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente	
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente	
REP	1014200ANA	VALVULA PCV CHANGAN F70			1,00	Cliente	
REP	1124100ANAA	INYECTOR DE COMBUSTIBLE CHANGAN F70			4,00	Cliente	
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente	
MO	MO0017	REEMPLAZAR VALVULA PCV			1,30	Cliente	RAMON EDUARDO CONTRERAS I
MO	MO0022	REVISION Y MANTENIMIENTO PERIODICO			3,78	Cliente	
MO	MO0027	MANTENIMIENTO TANQUE DE COMBUSTIBLE			4,00	Cliente	RAMON EDUARDO CONTRERAS I
MO	P20101089	INYECTOR DE COMBUSTIBLE			10,00	Cliente	RAMON EDUARDO CONTRERAS I

UNIDAD EN TALLER
 INGRESO 10/01/2023

MECANICA	1278	OK	14/11/2022	14/11/2022	44.912	ARIANNIS YERAIDA ALBARRAN PICHARDO	
Requer.: VEHICULO PRESENTA COMO BOTE DE ACEITE POR LA VALVULA PCV REVISAR SI PRESENTA BOTE DE ACEITE POR OTRO LAD REVISAR FILTROS DE COMBUSTIBLES							
Correc.:							
REP	F3000415	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente	
REP	F3000472	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO CHANGAN F70			1,00	Cliente	
REP	F1012100RAA	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70			1,00	Cliente	
MO	MO0021	REEMPLAZAR FILTROS DE COMBUSTIBLE			1,03	Cliente	RAMON EDUARDO CONTRERAS I
MO	P20102039	MONTAJE DE FILTRO DE ACEITE			0,20	Cliente	RAMON EDUARDO CONTRERAS I

45 000

MECANICA	597	OK	25/05/2022	26/05/2022	33.395	NUMA ANTONIO BOSCÁN RONDÓN	
Requer.:							
Correc.:							
REP	1207200ANA	VALVULA EGR CHANGAN F70			1,00	Cliente	
REP	14231000025	REFRIGERANTE ROJO GALON			0,50	Cliente	
MO	MO0018	MANTENIMIENTO EGR			7,18	Cliente	DUGLAR JOSE ASCENCIO CONTF
MO	MO0019	REGENERACION DPF			1,28	Cliente	DUGLAR JOSE ASCENCIO CONTF
MO	MO0041	MANTENIMIENTO FILTRO DE PARTICULAS DEL DPF			4,00	Cliente	DUGLAR JOSE ASCENCIO CONTF

