



CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO.,LTD
 VIN: LSCBBZ2TXPG604371
 Trademark Changan
 Model SC1035SPCD5
 Engine Model JE4D25Q5A
 Piston displacement 2499ml
 Total mass 3120kg
 Manufacture date 2022-02-25
 Rated power 93KW
 Seats 5

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
 CONTROL DE RECEPCIÓN
 ORDEN ESPECIAL

ELITE AUTOS
 REP: J-602643160
 SU INTERCOMUNAL TURE - TURATO
 EDIF. ELITE, EL TURE - ESTADU ANZOATEGUI
 TEL: 0664-8212442
 changan@elite.com

Técnico: Jose Agman
 Fecha: 14/02/23 Hora: 11:00 Cliente: Integra Well Services, (Cose Bolívar)
 Matrícula: 5410841842 Batería: 6-106 Vehículo: _____ Fecha de Venta: _____
 Placa: A92BJ0P Serial Vin: LSCBBZ2TXPG604371 Serial Motor: 15-26J
 Km: 24,084 Teléfonos: 04248009385 Dirección: Calle Alejandro
Peterson Jacinto Lara

Correo: _____

<input type="checkbox"/> REVISIÓN 1500	<input type="checkbox"/> CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	<input type="checkbox"/> REEMPLAZAR PASTILLAS DE FRENOS
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 5000	<input type="checkbox"/> CAMBIAR FILTRO DE GASOLINA	<input type="checkbox"/> REVISIÓN DE FRENOS TRASEROS
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 10000	<input type="checkbox"/> CAMBIAR FILTRO DE AIRE	<input type="checkbox"/> REVISIÓN FRENOS GENERALES
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 15000	<input type="checkbox"/> ENTONACIÓN DE MOTOR MAYOR	<input type="checkbox"/> REVISIÓN DE BUJÍAS
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 20000	<input checked="" type="checkbox"/> ENTONACIÓN DE MOTOR MENOR	<input type="checkbox"/> REVISIÓN DE CABLES PARA BUJÍAS

Gasolina

Campana de Actualización

En presente autorizo los trabajos de reparación necesarios para solventar las fallas arriba mencionadas, junto con la instalación de repuestos necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no es responsable por pérdidas o daños al vehículo, artículos dejados en él en caso de robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como por cualquier demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos en el taller de las mismas. También concedo permiso al concesionario para que los empleados autorizados por él, conduzcan el vehículo a cualquier lugar por las calles, carreteras u otro lugar con el fin de probarlo e inspeccionarlo. Reconozco que la operación es estrictamente de control.

Es conforme: Firma del cliente Jose Bolivar

Recibido por Valentino Entregado por Valentino
 RIF: J-502643160

<input checked="" type="checkbox"/> ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	<input checked="" type="checkbox"/> RADIO REPRODUCTOR
<input checked="" type="checkbox"/> ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/> EXTINGUIDOR
<input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> TAPA DE GASOLINA

Vehículo con golpe lado derecho