

ANDINA MOTOR'S, C.A
SERVICIO

FECHA: 22-3-2023

FORMULA PARA DIAGNOSTICO DE INYECTORES

CLIENTE: FERREMATERIALES BLEY

CIL 1	CIL 2	CIL 3	CIL 4
100	75	100	77

VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO
75	100

REGLA DE TRES 75,00

RESULTADO	-25,0000
------------------	-----------------

NOTA: AMERITA REEMPLAZO DE LOS 4 INYECTORES

