

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.  
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2365

Página 1 de 1

Fecha: 11/02/2023

Hora: 08:48 am

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia: Cliente

Emisión: 11/02/2023 08:41:30

Prometido: 11/02/2023 16:41:23

Cliente: ALFREDO SIMON SUAREZ ISEA Ced/Rif: V-3317812

Tifs.: MOV (0414) 5185858

Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE4ND919428 Carrocería: LS5A2ASE4ND919428 Motor: M3CT529957 Placa: AB391UR

Kmts.: 7331 Fecha Venta: 18/07/2022 Color: NEGRO Año: 2022 Chasis: LS5A2ASE4ND919428


Asesor: WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tifs.: OFI () 0424-5321072

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Cliente</b>			
<b>Mano de Obra</b>			
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA	0.40
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA	0.30


**Percepción del Cliente**

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022



**Estado del vehículo:**

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00



OBSERVACIONES: GARANTIA CALIBRACION DE BUJIAS

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente