

SOLICITUD DE PIEZAS MILKO PAGLIARELLA

3 mensajes

GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

28 de febrero de 2023, 10:05

Para: Jonatan Mayora <representante16apbgroun.vzla@gmail.com>, RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>

CC: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO

<analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

Buenos días Jonathan anexo imágenes y listado de los repuestos requeridos para la reparación de motor del Milko Pagliarella para tu evaluación y aprobación:

Nota: el motor se desarmo para ir adelantando con la solicitud de piezas en vista el cliente es un referido.

- 4 Pistones
- 4 Camisas
- 8 Oring
- 4 Oring
- 4 Lainas de bronce (primero se realiza la medición para saber si es necesario el reemplazo)
- 1 Juego de conchas de biela
- 1 Bomba de aceite
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Juego de anillos
- 1 Silicon
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de válvula
- 1 Estopera delantera de cigüeñal
- 1 Conjunto trasero de cigüeñal completo
- 16 Gomas de válvula
- 1 Juego de concha de bancada
- Chequear cámara

No cubierto por garantía

- 1 Kit de tiempo
- 1 Turbo
- 1 Filtro de aire motor
- 1 Filtro primario
- 1 Filtro secundario
- Chequear inyectores
- Mantenimiento tanque de combustible

Sin más por los momentos atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

----- Forwarded message -----

De: **gabriela campos** <campos.gabrielita@gmail.com>

Date: vie, 24 feb 2023 a las 8:25

Subject:

To: <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

13 archivos adjuntos



IMG-20230227-WA0055.jpg
124K



IMG-20230227-WA0056.jpg
110K



IMG-20230227-WA0057.jpg
128K



IMG-20230227-WA0058.jpg
121K



IMG-20230227-WA0059.jpg
134K



IMG-20230227-WA0060.jpg
191K






IMG-20230227-WA0061.jpg
202K



IMG-20230227-WA0062.jpg
161K



IMG-20230227-WA0063.jpg
125K

-  **VID-20230223-WA0043(1).mp4**
3785K
-  **VID-20230223-WA0044(1).mp4**
4368K
-  **VID-20230223-WA0045(1).mp4**
3870K
-  **VID-20230223-WA0046(1).mp4**
4418K

Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net> 8 de marzo de 2023, 14:12
Para: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>, RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>
CC: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

Buenas Tardes

Se aprueba el siguiente listado de repuestos relacionados directamente a la reparación del motor, con su respectiva MO sin el 10% de manejo del repuesto

- 4 Pistones
- 4 Camisas
- 8 Oring
- 4 Oring
- 4 Laines de bronce (primero se realiza la medición para saber si es necesario el reemplazo)
- 1 Juego de conchas de biela
- 1 Bomba de aceite
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Juego de anillos
- 1 Silicon
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de válvula
- 1 Estopera delantera de cigüeñal
- 1 Conjunto trasero de cigüeñal completo
- 1 Juego de concha de bancada
- Chequear cámara

--
Saludos Cordiales

Jonatan E. Mayora M.
Representante de Servicio

+58 (412) 034.96.73
represservicio2@apbgroup.net
www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO
FOTON

APB GROUP

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Enviado: martes, 28 de febrero de 2023 10:05

Para: Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>; RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>; dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>; MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>; Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

Asunto: SOLICITUD DE PIEZAS MILKO PAGLIARELLA

[Texto citado oculto]

Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

8 de marzo de 2023, 14:46

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

CC: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO

<analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Christian Moreno <almacenrepuestos.changanbqto@gmail.com>

Buenas tardes, les recuerdo que para estos casos de reparación de motor cuando se requieren más empacaduras que las de tapa valvula, camara y carter es necesario solicitar el Kit de Empacaduras. Esto de acuerdo a lo informado por repuestos MDV.

Es importante que tomen en cuenta esta observación para evitar retrabajos al momento de procesar la solicitud en el sistema.

Agradecida por la atención prestada.

Saludos

Mariela Millán R.
Gerente de Repuestos

Inversiones Multinacional, CA. J500437005

+58 (424) 442.45.09
+58 (416) 940.09.79
(Ventas) +58 (424) 532.10.72
+58 (424) 532.26.39
marielamilan.changanvzla@gmail.com
Av. Bracamonte, entre Av. Libertador y Av. Venezuela,
Local S/N, Zona Este de Barquisimeto, estado Lara.
www.changanvzla.com

CHANGAN
A U T O

[Texto citado oculto]