

Maracay; 7 de Marzo 2023

Convocatoria:

Departamento: Servicio MDV – Gerencia General / Servicio Tracto Auto Maracay

Por: Multinacional de Vehículos, C.A

Asunto:Entrenamiento de sincronización de tiempo de unidad F70

Asistentes:


Nombre	Cargo	Empresa	Firma
Julio Zapata	Gte de Servicio	TractoAuto Maracay	
Omar Figueredo	Gte de Servicio	TractoAuto Maracay	
Julio González	Gte General	TractoAuto Maracay	
Josmir Aguilar	Especialista Técnico	Multinacional de Vehículos	

Acuerdos - Compromisos

1. Realizar Mantenimiento del sistema de admisión de aire del sistema (Limpieza de mangueras, intercooler y cuerpo de aceleración). **Concesionario Tracto Auto Maracay**
2. Nivelar Nivel de aceite y realizar seguimiento para observar comportamiento de la unidad. **Concesionario Tracto Auto Maracay**
3. Reemplazar Martillos
4. Realizar campaña de modificación de software (**Medir Compresión**) **Concesionario Tracto Auto Maracay**

AREA	DESCRIPCION	ACCION	FECHA	RESPONSABLE
Servicio	Mantenimiento	Realizar mantenimiento del sistema de admisión de aire del motor	08-03-2023	Julio Zapata
Servicio	Nivelar	Para el modelo F70 se debe colocar 5.5 Litros de aceite de motor	08-03-2023	Julio Zapata
Repuesto	Realizar solicitud de 4 taquete hidráulicos	Instalar Taquetes hidráulicos: 2 taquetes de admisión cilindro 1 2 taquetes de admisión cilindro 3	08-03-2023	Julio Zapata
MDV Post venta	Realizar seguimiento	Seguimiento de comportamiento de unidad.	08-03-2023	Josmir Aguilar

Se realiza Visita al concesionario de Maracay (Tracto Auto) para realizar entrenamiento de puesta en punto de Motor F70, sistema de inyección y uso de herramienta de diagnóstico. En dicho entrenamiento Teórico – Práctico se toma una unidad que amerita el reemplazo del tapa válvula y los datos de la unidad son los siguientes:



Datos del Vehículo:

Al momento de realizar el desmontaje de la tapa válvula se observa 2 martillos hidráulicos de admisión del **cilindro # 1** y 2 martillos hidráulicos de admisión del **cilindro # 3** con el sujetador abierto por lo que se recomienda realizar la solicitud y el reemplazo de los 04 martillos nombrados.

Adicionalmente se debe nivelar el aceite de motor a 5.5 litros.

Realizar mantenimiento del sistema de admisión de aire de motor que se encuentra contaminado.

Realizar campaña de software para tropicalización de vehículo. (Realizar Medición de compresión)

Realizar seguimiento de unidad e informar comportamiento

Imágenes de referencia

Clic de sujeción de





Cuerpo de Aceleración contaminado de Carbón y aceite de motor

(Realizar limpieza de sistema de admisión)



Operación de sincronización y desmontaje de tapa válvula