

| INFORME DE EVALUACION TECNICA | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| DATOS DEL VEHICULO | | | |
| Modelo: | KAICENE | Transmision: | SINCRONICA |
| Nº de Orden: | 63 | Placas: | A34DE4S |
| KM.: | 34050 | AÑO: | 2021 |
| Serial de Carroceria: | LSCBBZ2T6MG612690 | Concesionario: | TRACTO AUTO MARACAY, C.A |
| Fecha de Evaluacion: | 06/03/2023 | Nombre del Cliente: | TITO BETANCOURT |

Condicion reportada por el cliente:

BOTE DE ACEITE POR EL TAPA VALVULA

Analisis de la causa raiz del problema:

SE OBSERVA ATENDIENDO LA QUEJA DEL CLIENTE QUE POR EL TAPA VALVULAS PRESENTA FUGA DE ACEITE DE LA SIGUIENTE MANERA: CON EL VEHICULO ENCENDIDO EL MOTOR NO FUGA, LUEGO DE APAGARLO Y ESPERAR CIERTO TIEMPO (10 A 15 MINUTOS APROXIMADAMENTE) COMIENZA A SALIR UNOS PUNTOS DE ACEITE POR EL TAPA VALVULA AMERITANDO EL CAMBIO DEL TAPA VALVULA



Conclusion:

- A) Reemplazo del porta levas
- B) reemplazo de placa reten de leva
- C)reemplazo de estoperas de arbol de leva
- D) reemplazo anillo reten leva
- E) reemplazo de empacadura tapa valvula
- F) reemplazo de sello de bloque

YARITZA NOGUERA
ANALISTA DE GARANTIA