

## SOLICITUD DE AUTORIZACION REPARACION DE MOTOR AGROPECUARIA LOS CABALLOS (CASO REINCIDENTE)

5 mensajes

**GERENCIA POSTVENTA** <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

3 de marzo de 2023, 17:50

Para: Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>, RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>  
CC: WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

Buenas tardes Jhonatan anexo imágenes y repuestos requeridos para la reparación de motor de la camioneta de AGROPECUARIA LOS CABALLOS, dicho motor fue reparado en garantía en el mes de mayo con 79.650 kms, en la actualidad tiene 124.729 kms, las medidas de compresion para cada cilindro son las siguientes:

Cilindro N° 1 210 psi  
Cilindro N° 2 240 psi  
Cilindro N° 3 220 psi  
Cilindro N° 4 180 psi

El cliente manifiesta que el vehículo le cuesta para encender en frío.

Para la primera reparación se reemplazaron los siguientes repuestos:

Anillos, camisas, kit de embrague, kit de tiempo, concha de biela, conjunto trasero de cigüeñal, juego de empaaduras, inyectores, orines, pistones, rociador, sensor de cigueñal, turbo, tubo de retorno de inyectores, valvula egr, valvula pcv y chequeo de cámara en la rectificadora.

Reprogramación del software realizada el 18/10/2022 con 100.530 kms.

Repuestos requeridos reparación reincidente:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Laminas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Juego de conchas de bancada
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigueñal
- 1 Conjunto trasera de cigueñal
- 1 Cigueñal
- 1 Bomba de aceite
- 1 Silicon
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- 16 Gomas de valvula
- Chequear cámara

- Cancela el cliente
- 1 Kit de tiempo
- 1 Filtro primario
- 1 Filtro secundario
- Chequear inyectores

Mantenimiento tanque de combustible  
1 Filtro de aire

Espero tu evaluación para saber si la reparación será cubierta por garantía de MDV.

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos  
Gerente de Servicio

---

**11 archivos adjuntos**



**IMG-20230303-WA0147.jpg**  
78K



**IMG-20230224-WA0004(1).jpg**  
67K



**IMG-20230303-WA0151.jpg**  
47K



**IMG-20230303-WA0145.jpg**  
125K



**IMG-20230303-WA0144.jpg**  
43K



**IMG-20230224-WA0008(1).jpg**  
105K



**IMG-20230303-WA0149.jpg**  
51K



**IMG-20230303-WA0148.jpg**  
40K



**IMG-20230303-WA0150.jpg**  
75K



**IMG-20230303-WA0146.jpg**  
52K



**IMG-20230224-WA0009(1).jpg**  
84K

Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Mariela Millán <marielamilan.changanvzla@gmail.com>

Hola Gabriela como te va?

Estás pidiendo el cigüeñal y pistones para éste vehiculo... Tendrás una foto mas clara para apreciar los daños? igualmente para el caso de los pistones por favor....

--

Saludos Cordiales

**Jonatan E. Mayora M.**  
Representante de Servicio

+58 (412) 034.96.73  
represservicio2@apbgroup.net  
www.changanvzla.com  
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO  
FOTON

APB GROUP

**De:** GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

**Enviado:** viernes, 3 de marzo de 2023 17:50

**Para:** Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>; RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>; dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>; MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>

**Cc:** WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>; Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>; Mariela Millán <marielamilan.changanvzla@gmail.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE AUTORIZACION REPARACION DE MOTOR AGROPECUARIA LOS CABALLOS (CASO REINCIDENTE)

Buenas tardes Jhonatan anexo imágenes y repuestos requeridos para la reparación de motor de la camioneta de AGROPECUARIA LOS CABALLOS, dicho motor fue reparado en garantía en el mes de mayo con 79.650 kms, en la actualidad tiene 124.729 kms, las medidas de compresion para cada cilindro son las siguientes:

Cilindro N° 1 210 psi  
Cilindro N° 2 240 psi  
Cilindro N° 3 220 psi  
Cilindro N° 4 180 psi

El cliente manifiesta que el vehículo le cuesta para encender en frío.

Para la primera reparación se reemplazaron los siguientes repuestos:

Anillos, camisas, kit de embrague, kit de tiempo, concha de biela, conjunto trasero de cigüeñal, juego de empaaduras, inyectores, orines, pistones, rociador, sensor de cigüeñal, turbo, tubo de retorno de inyectores, valvula egr, valvula pcv y chequeo de cámara en la rectificadora.

Reprogramación del software realizada el 18/10/2022 con 100.530 kms.

Repuestos requeridos reparación reincidente:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Juego de conchas de bancada

- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigueñal
- 1 Conjunto trasera de cigueñal
- 1 Cigueñal
- 1 Bomba de aceite
- 1 Silicon
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- 16 Gomas de valvula
- Chequear cámara

- Cancela el cliente
- 1 Kit de tiempo
- 1 Filtro primario
- 1 Filtro secundario
- Chequear inyectores
- Mantenimiento tanque de combustible
- 1 Filtro de aire

**Espero tu evaluación para saber si la reparación será cubierta por garantía de MDV.**

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos  
Gerente de Servicio

---

**GERENCIA POSTVENTA** <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

8 de marzo de 2023, 14:19

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

CC: Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>, RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

Buenas tardes Jonathan recuerda que este fue el caso que hablamos vía telefónica, te pase la imagen por whatsapp, me preguntaste si se sentía defectuoso y te comente que si, ya se solicitó y se está trabajando en la unidad, ya que nos están solicitando la entrega lo más pronto posible.

El mié, 8 mar 2023 a las 13:35, Jonatan Mayora (<represservicio2@apbgroup.net>) escribió:

Hola Gabriela como te va?

Estás pidiendo el cigueñal y pistones para éste vehiculo... Tendrás una foto mas clara para apreciar los daños? igualmente para el caso de los pistones por favor....

--

Saludos Cordiales

**Jonatan E. Mayora M.**

Representante de Servicio

 CHANGAN AUTO

 FOTON

 +58 (412) 034.96.73

 represservicio2@apbgroup.net

 [www.changanvzla.com](http://www.changanvzla.com)  
[www.fotonvzla.com](http://www.fotonvzla.com)

 APB  
G R O U P

**De:** GERENCIA POSTVENTA <[gtepostventa.changanbqto@gmail.com](mailto:gtepostventa.changanbqto@gmail.com)>

**Enviado:** viernes, 3 de marzo de 2023 17:50

**Para:** Jonatan Mayora <[representante16apbgroup.vzla@gmail.com](mailto:representante16apbgroup.vzla@gmail.com)>; RICHARD CAMEJO <[richardcamejo.changanvzla@gmail.com](mailto:richardcamejo.changanvzla@gmail.com)>; dorianny castilloutria <[garantiachangan2vzla@gmail.com](mailto:garantiachangan2vzla@gmail.com)>; MORELBA CRESPO <[garantiaschangan1vzla@gmail.com](mailto:garantiaschangan1vzla@gmail.com)>

**Cc:** WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <[analistagarantia.changanbqto@gmail.com](mailto:analistagarantia.changanbqto@gmail.com)>; Monica Gutierrez <[asesorservicio.changanbqto@gmail.com](mailto:asesorservicio.changanbqto@gmail.com)>; MICHEL RODRIGUEZ <[asesorservicio2.changanbqto@gmail.com](mailto:asesorservicio2.changanbqto@gmail.com)>; Maria Alejandra Soto Coronel <[gtegeneral.changanautobqto@gmail.com](mailto:gtegeneral.changanautobqto@gmail.com)>; Miguel Valero <[jefedetaller01.changanbqto@gmail.com](mailto:jefedetaller01.changanbqto@gmail.com)>; Mariela Millán <[marielamillan.changanvzla@gmail.com](mailto:marielamillan.changanvzla@gmail.com)>

**Asunto:** SOLICITUD DE AUTORIZACION REPARACION DE MOTOR AGROPECUARIA LOS CABALLOS (CASO REINCIDENTE)

Buenas tardes Jhonatan anexo imágenes y repuestos requeridos para la reparación de motor de la camioneta de AGROPECUARIA LOS CABALLOS, dicho motor fue reparado en garantía en el mes de mayo con 79.650 kms, en la actualidad tiene 124.729 kms, las medidas de compresion para cada cilindro son las siguientes:

Cilindro N° 1 210 psi  
Cilindro N° 2 240 psi  
Cilindro N° 3 220 psi  
Cilindro N° 4 180 psi

El cliente manifiesta que el vehículo le cuesta para encender en frío.

Para la primera reparación se reemplazaron los siguientes repuestos:

Anillos, camisas, kit de embrague, kit de tiempo, concha de biela, conjunto trasero de cigüeñal, juego de empaaduras, inyectores, orines, pistones, rociador, sensor de cigueñal, turbo, tubo de retorno de inyectores, valvula egr, valvula pcv y chequeo de cámara en la rectificadora.

Reprogramación del software realizada el 18/10/2022 con 100.530 kms.

Repuestos requeridos reparación reincidente:

- | 4 Camisas
- | 4 Pistones
- | 1 Juego de anillos
- | 8 orin`g
- | 4 orin`g
- | 4 Laines de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- | 1 Juego conchas de biela
- | 1 Juego de conchas de bancada
- | 1 Empacadura de tapa válvula
- | 1 Empacadura de cámara
- | 1 Empacadura admisión
- | 1 Empacadura de manifold
- | 1 Empacadura de carter de motor
- | 1 Estopera delantera de cigueñal
- | 1 Conjunto trasera de cigueñal
- | 1 Cigueñal
- | 1 Bomba de aceite
- | 1 Silicon
- | 2 Refrigerantes
- | 1 Filtro de aceite
- | 6 Lts de aceite de motor
- | 1 Juego de gomas de valvula

16 Gomas de valvula  
Chequear cámara

Cancela el cliente  
1 Kit de tiempo  
1 Filtro primario  
1 Filtro secundario  
Chequear inyectores  
Mantenimiento tanque de combustible  
1 Filtro de aire

**Espero tu evaluación para saber si la reparación será cubierta por garantía de MDV.**

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos  
Gerente de Servicio

**Jonatan Mayora** <represservicio2@apbgroup.net>

8 de marzo de 2023, 14:27

Para: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

CC: Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>, RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>, Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

si efectivamente eso es lo que necesito Gaba... que lo agregues en este expediente por fa

--

Saludos Cordiales

**Jonatan E. Mayora M.**  
Representante de Servicio

+58 (412) 034.96.73  
represservicio2@apbgroup.net  
www.changanvzla.com  
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO  
FOTON

APB GROUP

**De:** GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

**Enviado:** miércoles, 8 de marzo de 2023 14:19

**Para:** Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

**Cc:** Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>; RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>; dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>; MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>; Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>; Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

**Asunto:** Re: SOLICITUD DE AUTORIZACION REPARACION DE MOTOR AGROPECUARIA LOS CABALLOS (CASO REINCIDENTE)

Buenas tardes Jonathan recuerda que este fue el caso que hablamos vía telefónica, te pase la imagen por whatsapp, me preguntaste si se sentía defectuoso y te comente que si, ya se solicitó y se está trabajando en la unidad, ya que nos están solicitando la entrega lo más pronto posible.

El mié, 8 mar 2023 a las 13:35, Jonatan Mayora (<represservicio2@apbgroup.net>) escribió:

Hola Gabriela como te va?

Estás pidiendo el cigüeñal y pistones para éste vehiculo... Tendrás una foto mas clara para apreciar los daños? igualmente para el caso de los pistones por favor....

--

Saludos Cordiales

**Jonatan E. Mayora M.**  
Representante de Servicio

+58 (412) 034.96.73  
represservicio2@apbgroup.net  
www.changanvzla.com  
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO  
FOTON

APB GROUP

**De:** GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

**Enviado:** viernes, 3 de marzo de 2023 17:50

**Para:** Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>; RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>; dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>; MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>

**Cc:** WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>; Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>; Mariela Millán <marielamilan.changanvzla@gmail.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE AUTORIZACION REPARACION DE MOTOR AGROPECUARIA LOS CABALLOS (CASO REINCIDENTE)

Buenas tardes Jhonatan anexo imágenes y repuestos requeridos para la reparación de motor de la camioneta de AGROPECUARIA LOS CABALLOS, dicho motor fue reparado en garantía en el mes de mayo con 79.650 kms, en la actualidad tiene 124.729 kms, las medidas de compresion para cada cilindro son las siguientes:

Cilindro N° 1 210 psi  
Cilindro N° 2 240 psi  
Cilindro N° 3 220 psi  
Cilindro N° 4 180 psi

El cliente manifiesta que el vehículo le cuesta para encender en frío.

Para la primera reparación se reemplazaron los siguientes repuestos:

Anillos, camisas, kit de embrague, kit de tiempo, concha de biela, conjunto trasero de cigüeñal, juego de empaaduras, inyectores, orines, pistones, rociador, sensor de cigüeñal, turbo, tubo de retorno de inyectores, valvula egr, valvula pcv y chequeo de cámara en la rectificadora.

Reprogramación del software realizada el 18/10/2022 con 100.530 kms.

Repuestos requeridos reparación reincidente:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Laines de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Juego de conchas de bancada
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara

- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigueñal
- 1 Conjunto trasera de cigueñal
- 1 Cigueñal
- 1 Bomba de aceite
- 1 Silicon
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- 16 Gomas de valvula
- Chequear cámara

- Cancela el cliente
- 1 Kit de tiempo
- 1 Filtro primario
- 1 Filtro secundario
- Chequear inyectores
- Mantenimiento tanque de combustible
- 1 Filtro de aire

**Espero tu evaluación para saber si la reparación será cubierta por garantía de MDV.**

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos  
Gerente de Servicio

---

**GERENCIA POSTVENTA** <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>  
Para: WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>

10 de marzo de 2023, 16:53

----- Forwarded message -----

De: **Jonatan Mayora** <represservicio2@apbgroup.net>

Date: jue, 9 mar 2023 a las 10:12

Subject: RV: SOLICITUD DE AUTORIZACION REPARACION DE MOTOR AGROPECUARIA LOS CABALLOS (CASO REINCIDENTE)

To: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Cc: Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>

Buenas tardes

En función de lo planteado y observado se realizará lo siguiente:

En este caso se presentó desgaste acelerado por el tema de combustible, y aunque la campaña se le aplicó, fue parte de la muestra de los vehículos iniciales que se les aplicó la campaña, ejecutado por nuestro equipo de servicio, en los cuales no se evaluó la compresión del vehículo. de hecho, rodó prácticamente 30.000kms sin la campaña con el motor hecho expuesto a las condiciones que todos conocemos.

Por tanto, se aprueba como cortesía el siguiente listado de repuesto sin el 10% de manejo y la MO según boletín 22:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela

- 1 Juego de conchas de bancada
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigueñal
- 1 Conjunto trasera de cigueñal
- 1 Cigueñal
- 1 Bomba de aceite
- 1 Silicon
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- Chequear cámara

--  
Saludos Cordiales

**Jonatan E. Mayora M.**  
Representante de Servicio

+58 (412) 034.96.73  
represservicio2@apbgroup.net  
www.changanvzla.com  
www.fotonvzla.com

CHANGAN AUTO  
FOTON

APB GROUP

**De:** GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

**Enviado:** viernes, 3 de marzo de 2023 17:50

**Para:** Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>; RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>; dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>; MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>

**Cc:** WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>; Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>; Miguel Valero <jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>; Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

**Asunto:** SOLICITUD DE AUTORIZACION REPARACION DE MOTOR AGROPECUARIA LOS CABALLOS (CASO REINCIDENTE)

Buenas tardes Jhonatan anexo imágenes y repuestos requeridos para la reparación de motor de la camioneta de AGROPECUARIA LOS CABALLOS, dicho motor fue reparado en garantía en el mes de mayo con 79.650 kms, en la actualidad tiene 124.729 kms, las medidas de compresion para cada cilindro son las siguientes:

- Cilindro N° 1 210 psi
- Cilindro N° 2 240 psi
- Cilindro N° 3 220 psi
- Cilindro N° 4 180 psi

El cliente manifiesta que el vehículo le cuesta para encender en frío.

Para la primera reparación se reemplazaron los siguientes repuestos:

Anillos, camisas, kit de embrague, kit de tiempo, concha de biela, conjunto trasero de cigueñal, juego de empaaduras, inyectores, orines, pistones, rociador, sensor de cigueñal, turbo, tubo de retorno de inyectores, valvula egr, valvula pcv y chequeo de cámara en la rectificadora.

Reprogramación del software realizada el 18/10/2022 con 100.530 kms.

Repuestos requeridos reparación reincidente:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Juego de conchas de bancada
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigueñal
- 1 Conjunto trasera de cigueñal
- 1 Cigueñal
- 1 Bomba de aceite
- 1 Silicon
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- 16 Gomas de valvula
- Chequear cámara

- Cancela el cliente
- 1 Kit de tiempo
- 1 Filtro primario
- 1 Filtro secundario
- Chequear inyectores
- Mantenimiento tanque de combustible
- 1 Filtro de aire

**Espero tu evaluación para saber si la reparación será cubierta por garantía de MDV.**

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos  
Gerente de Servicio

---

#### 6 archivos adjuntos



**WhatsApp Image 2023-03-06 at 11.02.29.jpeg**  
52K



**WhatsApp Image 2023-03-06 at 08.48.09.jpeg**  
40K



**WhatsApp Image 2023-03-06 at 08.48.06.jpeg**  
42K



**WhatsApp Image 2023-03-06 at 08.48.03.jpeg**  
48K



**WhatsApp Image 2023-03-06 at 08.48.00.jpeg**  
52K

 **RFG A07A04R AGROPECUARIA LOS CABALLOS.xls**  
783K