

INVERSIONES MULTINACIONAL, C.A.  
SERVICIOS

J-50043700-5

ORDEN DE REPARACION

Orden de Servicio Nro. S1 - 2590

Página 1 de 1

Fecha: 10/03/2023

Hora: 10:19 am

WILGOSDELINA SÁNCI

Procedencia : Cliente

Emisión : 10/03/2023 10:12:53 Prometido : 10/03/2023 18:12:49

Cliente : FRANKLIN DE JESUS URDANETA MARTINEZ Ced/Rif : V-150706

Tlfs.: MOV (0424) 5550997

Modelo : NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT

Fabricación: LS5A2ASE0ND919474 Carrocería: LS5A2ASE0ND919474 Motor: M3CT534591 Placa: AB385UR  
Kmts.: 10082 Fecha Venta: 23/06/2022 Color: NEGRO Año: 2022 Chasis: LS5A2ASE0ND919474


Asesor : WILGOSDELINA SÁNCHEZ

Tlfs.: OFI ( ) 0424-5321072

Tipo	Código	Descripción	Cantidad
<b>Cliente</b>			
<b>Mano de Obra</b>			
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA	0.40
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA	0.30

Percepción del Cliente -

CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022



**Estado del vehículo:**

Descripción	Estado	Cantidad
AIRE ACONDICIONADO	Bueno	0.00
ALFOMBRAS	Bueno	0.00
ANTENA DE RADIO	Bueno	0.00
CD	Bueno	0.00
CARGADOR DE CELULARES	Bueno	0.00
ENCEDEDOR	Bueno	0.00
EXTINGUIDOR	Bueno	0.00
GATO	Bueno	0.00
HERRAMIENTAS	Bueno	0.00

OBSERVACIONES: CALIBRACION DE BUJIAS

Asesor de Servicio o Garantía

Aprobado por el cliente  
FRANKLIN URDANETA