

HEBEI CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD
 VIN: LSCBBZ2T8MG612349
 Trademark: CHANA
 Model: SC1035SPCC5
 Engine model: JE4D25Q5A
 Engine displacement: 2499ml
 Engine the max.net power: 93kW
 Total mass: 3005kg
 Seats: 5
 Manufacturing date: 2020-08-22
 Made in China



CHANGAN AUTO **ELITE AUTOS** DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTROL DE RECEPCION
 RIF: J-502043160
 Av. Intercomunal Tigra - Tigro, Edif. Elite
 Piso PB, Local 414, Sector Intercomunal
 San José de Guayma (El Tigro), Edo. Anzoátegui
 Tel: (0424) 821.7442 / changanelitigra@gmail.com

N° 000133

O.R. 506 D.R. Técnico: José Guzmán
 Cliente: (Mrs) Rodríguez
 Fecha: Hora: Cliente: ANTHIS Yacelis Santeliz Primes
 RIF: 15.492.036 Batería: Duracell 950 Vehículo: Kaicene 40 Fecha Venta: 2020
 Placa: A30A02R Serial Vch: LS CBZ2T8MG612349 Serial Motor:
 Km: 103435 Telf: 044 814 0377 Carro:
 Dirección: Cantaura

<input type="checkbox"/> REVISIÓN 1000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 3000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 5000	
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 8000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 35000	<input type="checkbox"/> CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 10000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 40000	<input type="checkbox"/> CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 15000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 45000	<input type="checkbox"/> CAMBIAR FILTRO DE AIRE	
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 20000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 50000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN DE FRENSO GENERALES	
<input type="checkbox"/> REVISIÓN 25000	<input type="checkbox"/> REVISIÓN 55000	<input type="checkbox"/> MANTENIMIENTO VALVULA PCV	

Actualización de Software.

Por la presente autorizo los trabajos de reparación necesarios para solventar las fallas arriba mencionadas, junto con la instalación de repuestos o materiales necesarios. Estoy de acuerdo que la empresa no es responsable por lesiones o daños al vehículo o artículos dejados en él, en caso de fuego, robo o cualquier otra causa fuera de su control, así como por cualquier demora originada por indisponibilidad de piezas o retrasos del proveedor de servicios. También concedo permiso al concesionario para que los empleados autorizados por el conductor del vehículo aquí descripto por las calles, muelles u otro lugar con el fin de probarlo inspeccionarlo. Reconozco que la operación es estrictamente de contado.

conforme: Firma del Cliente: [Signature] Fecha:
 Recibido por: [Signature] Entregado por: [Signature]
ELITE AUTOS
 A.U. Oficial Se Cantaura CA
 R.F. J-502043160

ALICHO DE REPUESTO
 ANTENA
 TRIANGULO DE SEGURIDAD
 ENCENDIDOR DE CIGARRILLOS
 RADIO REPRODUCTOR
 EXTINGUIDOR
 MAPA DE COMBUSTIBLE

Ambas luces en el tablero, rayadora lado derecho
 endorrea de rueda moto en la espiga

ORIGINAL