

REPARACION DE MOTOR AGROMAX A03A07R

3 mensajes

GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

21 de marzo de 2023, 15:48

Para: Jonatan Mayora <representante16apbgroun.vzla@gmail.com>, RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>
CC: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

Buenas tardes anexo listado de piezas y fotos para reparacion de motor de vehículo a nombre de Agromax, placa A03A07R:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigueñal
- 1 Conjunto trasera de cigueñal
- 1 Silicon
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- Chequear cámara

NO CUBIERTO POR GARANTÍA

- 1 Kit de tiempo
- Mantenimiento del tanque de combustible
- 1 Filtro de aire de motor
- 1 Filtro primario
- 1 Filtro secundario
- 1 Válvula PCV
- 1 Chequear turbo
- Chequear inyectores

Sin más por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

33 archivos adjuntos



IMG-20230321-WA0034.jpg
118K



IMG-20230321-WA0037.jpg
135K



IMG-20230321-WA0039.jpg
108K




IMG-20230321-WA0025.jpg
110K



IMG-20230321-WA0035.jpg
175K



IMG-20230321-WA0023(1).jpg
110K



IMG-20230321-WA0033.jpg
122K



IMG-20230321-WA0024.jpg
62K



IMG-20230321-WA0013.jpg
63K



IMG-20230321-WA0038.jpg
194K



IMG-20230321-WA0015(1).jpg
106K



IMG-20230321-WA0019.jpg
125K



IMG-20230321-WA0021.jpg
100K




IMG-20230321-WA0024(1).jpg
62K



IMG-20230321-WA0031.jpg
143K




IMG-20230321-WA0014.jpg
148K

 **IMG-20230321-WA0020.jpg**
38K





IMG-20230321-WA0022(1).jpg
46K


 **IMG-20230321-WA0026.jpg**
49K



IMG-20230321-WA0022.jpg
46K

 **IMG-20230321-WA0032.jpg**
125K

 **IMG-20230321-WA0015.jpg**
106K

 **IMG-20230321-WA0026(1).jpg**
49K



IMG-20230321-WA0016.jpg
95K



IMG-20230321-WA0023.jpg
110K



IMG-20230321-WA0027.jpg
112K




IMG-20230321-WA0036.jpg
200K



IMG-20230321-WA0018.jpg
159K




IMG-20230321-WA0029.jpg
98K

 **IMG-20230321-WA0025(1).jpg**
110K



IMG-20230321-WA0028.jpg
162K

 **IMG-20230321-WA0030.jpg**
138K

 **RFG A03A07R AGROMAX.xls**
783K


GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com> 27 de marzo de 2023, 11:10
Para: Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>, Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

Buen día se anexa adicional la solicitud de las siguientes piezas:

- 1 Juego conchas de bancada (se anexa imagen del desgaste)
- 1 Conjunto trasero (se anexa imagen del desgaste de la pieza)


Saludos.,
[Texto citado oculto]


39 archivos adjuntos


 **IMG-20230321-WA0034.jpg**
118K




IMG-20230321-WA0037.jpg
135K

 **IMG-20230321-WA0039.jpg**
108K

 **IMG-20230321-WA0025.jpg**
110K

 **IMG-20230321-WA0035.jpg**
175K


 **IMG-20230321-WA0023(1).jpg**
110K



IMG-20230321-WA0033.jpg
122K



IMG-20230321-WA0024.jpg
62K

 **IMG-20230321-WA0013.jpg**
63K



IMG-20230321-WA0038.jpg
194K



IMG-20230321-WA0015(1).jpg
106K



IMG-20230321-WA0019.jpg
125K



IMG-20230321-WA0021.jpg
100K



IMG-20230321-WA0024(1).jpg
62K



IMG-20230321-WA0031.jpg
143K



IMG-20230321-WA0014.jpg
148K



IMG-20230321-WA0020.jpg
38K



IMG-20230321-WA0022(1).jpg
46K



IMG-20230321-WA0026.jpg
49K




IMG-20230321-WA0022.jpg
46K




IMG-20230321-WA0032.jpg
125K



IMG-20230321-WA0015.jpg
106K

 **IMG-20230321-WA0026(1).jpg**
49K

 **IMG-20230321-WA0016.jpg**
95K



IMG-20230321-WA0023.jpg
110K



IMG-20230321-WA0027.jpg
112K



IMG-20230321-WA0036.jpg
200K



IMG-20230321-WA0018.jpg
159K



IMG-20230321-WA0029.jpg
98K



IMG-20230321-WA0025(1).jpg
110K



IMG-20230321-WA0028.jpg
162K



IMG-20230321-WA0030.jpg
138K



IMG-20230327-WA0031.jpg
114K



IMG-20230327-WA0032.jpg
48K



IMG-20230327-WA0033.jpg
47K



IMG-20230327-WA0034.jpg
93K



IMG-20230327-WA0035.jpg
49K



IMG-20230327-WA0036.jpg
159K



RFG A03A07R AGROMAX.xls
783K

Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net> 9 de abril de 2023, 11:33
Para: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>, dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>, MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>, María Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

Buenos días... Sólo se aprueba por Garantía sin el 10% de manejo los siguientes repuestos:

- 4 Camisas
- 4 Pistones
- 1 Juego de anillos
- 8 orin`g
- 4 orin`g
- 4 Lainas de bronce (se revisa con las camisas, se solicitará si es necesario)
- 1 Juego conchas de biela
- 1 Juego de Conchas de bancadas (sin el conjunto solo la conchas)
- 1 Empacadura de tapa válvula
- 1 Empacadura de cámara
- 1 Empacadura admisión
- 1 Empacadura de manifold
- 1 Empacadura de carter de motor
- 1 Estopera delantera de cigueñal
- 1 Conjunto trasera de cigueñal
- 1 Silicon
- 2 Refrigerantes
- 1 Filtro de aceite
- 6 Lts de aceite de motor
- 1 Juego de gomas de valvula
- Chequear cámara

Los TOT relacionados así como la MO debe ser cancelada por el cliente. Es fundamental anexar los cupones de mto del cliente

--

Saludos Cordiales

Jonatan E. Mayora M.
Representante de Servicio

CHANGAN AUTO
FOTON

+58 (412) 034.96.73
represservicio2@apbgroup.net
www.changanvzla.com
www.fotonvzla.com

APB
G R O U P

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

Enviado: lunes, 27 de marzo de 2023 11:10

Para: Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>; dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>; MORELBA CRESPO <garantiaschangan1vzla@gmail.com>; Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@gmail.com>; Mariela Millán <marielamillan.changanvzla@gmail.com>

Asunto: Fwd: REPARACION DE MOTOR AGROMAX A03A07R

[Texto citado oculto]