

Historial de la Unidad

Marca: CHANGAN Modelo: NEW ALSVIN AT - NEW ALSVIN AT Año: 2021

Placa: AC770PB Carrocería: LS5A2ASE2ND915748

Tipo	No. Doc	Estado	Apertura	Cierre	Kms	Asesor
MECANICA	2695	OK	23/03/2023		6,346	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CLIENTE MANFIESTA QUE PASA LA LLAVE Y NO LE ENCIENDE, LE PASO HACE UN TIEMPO Y LUEGO FUNCIONO, LA FALLA VOLVIO A PRESENTARSE AHORA						Correc.: 0.00
MECANICA	2637	ANUL	16/03/2023	23/03/2023	6,332	MICHEL RODRIGUEZ
Requer.: CLIENTE MANFIESTA QUE PASA LA LLAVE Y NO LE ENCIENDE, LE PASO HACE UN TIEMPO Y LUEGO FUNCIONO, LA FALLA VOLVIO A PRESENTARSE AHORA						Correc.: 0.00
MECANICA	2001	OK	12/01/2023	14/02/2023	5,127	WILGOSDELINA SÁNCHEZ
Requer.: CALIBRACION DE BUJIAS PARA LOS MODELOS CS15 Y ALSVIN SEGUN BOLETIN B0-025-2022						Correc.:
MO	0095	CALIBRACION DEL CONJUNTO DE BUJIA CAMPAÑA			0.40	Garantía Planta EDWAR MONEDERO
MO	0096	CONJUNTO DE BOBINA DE ENCENDIDO CAMPAÑA			0.30	Garantía Planta EDWAR MONEDERO
MECANICA	1996	OK	12/01/2023	13/01/2023	5,127	MICHEL RODRIGUEZ
Requer.: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS						Correc.:
REP	1900	FILTRO DE ACEITE ALSVIN			1.00	Cliente
REP	1117100-AK01	FILTRO DE GASOLINA			1.00	Cliente
REP	FL-ACE-000006	ACEITE 5W30 HX8 (GASOLINA)			4.00	Cliente
MO	02	INSPECCION TECNICA POR KM			1.00	Cliente FRANKLIN LEONEL ÁLVAREZ MAF
MO	001	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO F70			3.00	Cliente EDWAR MONEDERO
MO	0021	CONSUMIBLES			0.25	Cliente OFICINA MEC.