



SOLICITUD REMBOLSO GARANTIA (SRG)



Placa	N° Póliza	Fecha Vta	Nombre del Cliente	N° Cédula Identidad - RIF	Nro.
A45AU3T		20211611-16	HENRY JOSE LUGO CRUZ	V161976624	500000001699
Modelo Vehículo	Año del Modelo	Fecha Creación	Kilometraje	Dirección	Nro. De Autorización
F704X4	2021	2023-04-03	30274		LC230510RTMRC71740
VIN - Serial Completo	Fecha de Salida	Ciudad	Estado	Teléfonos	Fecha Autorización
LSCBZZT9MG697444	2023-05-11			04140599676	2023-05-10
Concesionario			Código	Código (s) Técnico (s)	Ciudad
KAISHI MOTORS CA			CHKS007		

Descripción de la Falla

Vehículo presenta baja compresión en cilindros producto a esto, consume aceite y fallan cilindros en frío. Requiere reparación de motor por garantía ya que cliente tiene todos los mantenimientos preventivos.

ITEM	REFERENCIA	SERIAL	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTE	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1004019RAA		R	RETEN DE PASADOR PISTON CHANGAN F70	8.00	02.20	17.60
2	F1012100RAA		R	FILTRO DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	07.70	07.70
3	1004012-RAA		R	PASADOR DE PISTON CHANGAN F70	4.00	13.20	52.80
4	1004060ANA		R	PISTON STD CHANGAN F70	4.00	67.10	268.40
5	1000000RAA		R	JGO DE EMPACADURAS CHANGAN F70	1.00	220.00	220.00
6	1002011RAAA		R	CAMISA DE MOTOR CHANGAN F70	4.00	60.50	242.00
7	1002031RAA		R	SELLO DE COBRE CAMISA MOTOR CHANGAN F70	4.00	05.50	22.00
8	1005100RAA		R	CONJUNTO TRAS COJINETE CIGÜENAL F70	1.00	94.50	94.50
9	3541100RAA		R	BOMBA VACÍO FRENO CHANGAN F70	1.00	130.20	130.20
10	PJ201005-0101		R	JGO DE ANILLOS DE MOTOR POR CILINDRO CHANGAN F70	1.00	167.20	167.20
11	1011100RAA		R	BOMBA DE ACEITE CHANGAN F70	1.00	96.80	96.80
12	1300002		T	MANTENIMIENTO A CAMARA	1.00	140.00	140.00
13	1300002		T	REFRIGERANTE	3.00	06.90	20.70
14	1300002		T	ACEITE 10W30 SEMISINTETICO	6.00	06.50	39.00
15	CH27		M	CAMBIAR EL ACEITE MOTOR	0.40	15.00	06.00
16	CH31		M	CAMBIAR REFRIGERANTE DEL MOTOR	0.70	15.00	10.50
17	P20101004		M	PISTÓN	7.70	15.00	115.50
18	P20101016		M	CIGÜENAL	7.70	15.00	115.50
19	P20101021		M	CONJUNTO DE CORONA DENTADA DEL VOLANTE	3.10	15.00	46.50
20	P20101028		M	SELLO DE ACEITE DELANTERO	0.80	15.00	12.00
21	P20101034		M	JUNTA DE LA TAPA TRASERA DE LA CULATA DE CILINDROS	1.00	15.00	15.00
22	P20101035		M	JUNTA DE CULATA	7.00	15.00	105.00
23	P20101038		M	TAPA DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS	0.70	15.00	10.50
24	P20101001		M	EL PRIMER ANILLO DE PISTÓN	7.70	15.00	115.50
25	P20101026		M	CUBIERTA DE CADENA	3.20	15.00	48.00
SUMATORIA TOTAL							2,118.90

<p>SRG 500000001699</p> <p>AUTORIZACION DEL CLIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para efectuar las reparaciones arriba mencionadas. • Para probar este vehículo fuera del taller si fuere necesario. <p>Aceptado:</p> <p>FIRMAS AUTORIZADAS DEL CONCESIONARIO:</p> <p>Gerente de Servicio _____ Gerente Repuestos _____ 2023-04-03</p> <p>Gte. de Administración _____ Fecha de Registro en el Sistema _____</p>	<p>LLENAR SOLO DESPUES DE HABERSE REALIZADO LA REPARACION</p> <p>CERTIFICACION DEL SERVICIO EFECTUADO</p> <p>Certifico que el vehículo arriba descrito fue reparado por este concesionario y que no se hizo cargo alguno por concepto de mano de obra y/o repuestos según lo establecido en la Póliza de Garantía para el fin.</p> <p>ACEPTADO Y FIRMADO:</p> <p>FECHA DE SALIDA: _____</p> <p><i>[Handwritten signature and date: 24/05/2023]</i></p>	<p>Total Mano de Obra _____</p> <p>Total Repuestos _____</p> <p>Total Otros Gastos _____</p> <p>Sub-Total _____</p> <p>Impuesto _____</p> <p>Total General _____</p>
---	---	--

