

Barquisimeto, 05 de Octubre del 2022.

INFORME TÉCNICO

El día 03 de Octubre de 2022 se recibieron 4 inyectores a nombre de **INVERSIONES MULTINACIONAL CHANGAN BARQUISIMETO**; RIF: **J500437005 (HS23719)** con las siguientes características:

Inyectores:

Nro. De parte: 0 445 110 919

Marca: BOSCH

Tipo: CRIN

Serial:

Iny. Nro. 1: AIALDEB

Iny. Nro. 2: ECBNK5K

Iny. Nro. 3: AAZ7FEF

Iny. Nro. 4: 8THH3IA

Placa: A57DO1M

Luego de una exhaustiva revisión de inyectores, se determinó lo siguiente:

NRO INYECTOR	DIAGNOSTICO
1: AIALDEB	El vehículo puede encender pero no mantiene presión, puede presentar pérdida de potencia. No operativo.
2: ECBNK5K	El vehículo puede encender pero no mantiene presión, puede presentar pérdida de potencia. No operativo.
3: AAZ7FEF	El vehículo puede encender pero no mantiene presión, puede presentar pérdida de potencia. No operativo.
4: 8THH3IA	El vehículo puede encender pero no mantiene presión, puede presentar pérdida de potencia. No operativo.

En conclusión, tapados en las toberas, las válvulas se encuentran pegadas por contaminación se recomienda la reconstrucción completa, sustituyendo cada uno de los componentes dañados, mantenimiento y calibración de inyectores. **NO OPTIMOS PARA MONTAR EN EL VEHICULO.**

Así mismo se recomienda realizar limpieza profunda del sistema de alimentación de combustible (tanque, mangueras, base de filtro, riel común, tuberías, cánulas, etc) y sustitución de filtros de combustibles (el sistema Common Rail solo admite **filtros originales** o reemplazos que cumplan con las especificaciones del fabricante).



ANNA GATTI
COORDINADOR DE TALLER

Dirección: Avenida Libertador entre calles 16 y 17 Zona Ind. I. Barquisimeto, Estado Lara.

Tel: 0251 2374911

E-mail: dieseline1@gmail.com Instagram: @dieselinevzla